

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA, objeto do Contrato Nº 026/2016, PO 05/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 28/07/2016 até 23/08/2016 (segunda etapa).

SERVIÇOS

2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES



Figura 2.1 - Instalação de lonas, nas demolições e pinturas do térreo.



Figura 2.2 - Instalação de lonas, nas demolições e pinturas do térreo.

4 . PAREDES E PAINÉIS



Figura 4.1 - Fechamento em gesso acartonado, sobre o balcão de atendimento.




Figura 4.2 - Junta de dilatação já tratada e com rufo metálico aplicado.



Figura 4.3 - Junta de dilatação já tratada e com rufo metálico aplicado.




Figura 4.4 - Parede que possuía fissuras, que foram tratadas.




Figura 4.5 - Parede que possuía fissuras, que foram tratadas.



Figura 4.6 - Porta de alumínio instalada na secretaria.

5 . ESQUADRIAS



Figura 5.1 - Detalhe das dobradiças da porta instalada na secretaria.



Figura 5.2 - Detalhe da fechadura.



Figura 5.3 - Janela de alumínio instalada junto à secretaria.




Figura 5.4 - Janela de alumínio instalada junto à secretaria.



Figura 5.5 - Janela de alumínio instalada junto à secretaria.

8 . PISOS INTERNOS/EXTERNOS




Figura 8.1 - Calçamento em paver, realizado na área externa.



Figura 8.2 - Calçamento em paver, realizado na área externa.



Figura 8.3 - Calçamento em paver, realizado na área externa.




Figura 8.4 - Calçamento em paver, realizado na área externa.

9 . RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS




Figura 9.1 - Rodapé Santa Luzia, instalado no arquivo.




Figura 9.2 - Rodapé Santa Luzia, instalado no arquivo.



Figura 9.3 - Soleira instalada sob a porta da secretaria.

10 . INSTALAÇÕES



Figura 10.1 - Tanque de louça, instalado na área externa.



Figura 10.2 - Sifão, instalado no tanque.



Figura 10.3 - Válvula, instalada no tanque.



Figura 10.4 - Torneira 3/4", instalada no tanque.

11 . PINTURAS




Figura 11.1 - Pintura de paredes do pavimento térreo.




Figura 11.2 - Pintura de paredes do pavimento térreo.




Figura 11.3 - Pintura de paredes e tetos do pavimento térreo.



Figura 11.4 - Pintura de paredes e tetos do pavimento térreo.



Figura 11.5 - Pintura de tetos em branco neve.




Figura 11.6 - Pintura das paredes externas do vão da escada.




Figura 11.7 - Pintura da fachada lateral esquerda.



Figura 11.8 - Pintura da fachada frontal.



Figura 11.9 - Pintura da parede externa do arquivo.

13 . ADITIVO 1



Figura 13.1 - Abertura do vão de alvenaria para instalação da porta.




Figura 13.2 - Abertura do vão de alvenaria para instalação da porta.



Figura 13.3 - Porta já instalada, com preparo dos requadros de parede para pintura.



Figura 13.4 - Porta instalada.



Figura 13.5 - Detalhe de maçaneta.



Figura 13.6 - Maçaneta e fechadura.



Figura 13.7 - Soleira instalada sob a porta.

Curitiba, 25 de agosto de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro