

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: **REFORMA DAS PORTARIAS - IMPLANTAÇÃO SISTEMA SEGURANÇA.**
CONTRATADA: **NS SANTA RITA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma das Portarias - Instalação do Sistema de Segurança**, objeto do Contrato Nº 93/2015, TP nº 003/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 22/08/2016 até 22/09/2016.

1. SERVIÇOS CIVIS



Figura 01c: vista geral pintura das paredes e porta instalada



Figura 02c: granito levigado na rampa de acesso ao edifício anexo



Figura 03c: vista geral durante a substituição do forro



Figura 04c: tapume para delimitação da área onde será instalada a porta na fachada



Figura 05c: vista externa delimitação área de trabalho com tapume



Figura 06c: pintura das paredes e porta de madeira instalada



Figura 07c: forro substituído



Figura 08c - gesso acartonado executado - copa




Figura 09c: pintura e rampa de granito levigado



Figura 10c: vista geral, rampa, pintura, forro e piso cerâmico



Figura 11c: adequação da rampa PNE



Figura 12c: corrimão de ferro galvanizado




Figura 13c: corrimão de ferro galvanizado




Figura 14c: porta de madeira



Figura 15c: fechadura



Figura 16c: pontos hidrossaniários na copa

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS



Figura 01E: Remoção parcial de instalações elétricas existentes



Figura 02E: Eletrodutos de PVC flexível



Figura 03E: Eletroduto de PVC rígido (40mm)



Figura 04E: Eletroduto de PVC rígido (60 mm)




Figura 05E: Canaleta



Figura 06E: Perfilado 38x38cm



Figura 07E: Cabo de cobre seção 2,5 mm²



Figura 08E: Cabo de cobre seção 6,0 mm²



Figura 09E: Cabo de cobre seção 10,0 mm²



Figura 10E: Coluna técnica



Figura 11E: Porta equipamento-elétrica



Figura 12E: Retirada de luminárias para substituição de lâmpadas



Figura 13E: Reinstalação de luminárias



Figura 14E: Bloco autônomo de emergência



Figura 15E: Relé fotoelétrico



Figura 16E: Quadro QDET



Figura 17E: Quadro QDCT




Figura 18E: Remanejamento parcial das instalações de rede lógica



Figura 19E: Remanejamento parcial das instalações de interfone e TV



Figura 20E: Perfilado 38x38 cm rede lógica




Figura 21E: Cabo CCI 50-2 pares



Figura 22E: Porta equipamentos - rede lógica

Curitiba, 30 de setembro de 2016.

Anadélia Trentini Campara
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro