

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES DIVERSAS NA VARA TRABALHISTA DE PALMAS

CONTRATADA: **MERIDIONAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E  
TERRAPLANAGEM LTDA ME**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NA VARA DO TRABALHO DE PALMAS, objeto do Contrato Nº 67/2017, PO 41/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/10/2017 até 20/11/2017 (segunda etapa).

### SERVIÇOS

#### 4.0 MURO



Figura 1 - Chapisco e emboço em muro, fundos e lateral - lado interno e externo.

#### 5.0 PINTURA DO MURO E DEMARCAÇÃO DAS VAGAS



Figura 2 - Emboço e pintura lado externo muro.



Figura 3 - Pintura muro fundos lado externo.



Figura 4 - Pintura muro lado interno.



Figura 5 - Acabamento com imperfeições. A empresa vai refazer o acabamento do lado interno.



Figura 6 - Demarcação de vagas

## 6.0 PORTA - SALA AUDIÊNCIAS



Figura 7 - Pintura porta sala de audiência

#### 7.0 OAB - DIVISÓRIA, PORTA E PINTURA



Figura 8 - Porta OAB, pintura em porta e acabamento encontro de rodapés.




Figura 9 - Sala da AOB - Divisória emassada e pintada.

## 8.0 SALA DE PERÍCIAS



Figura 10 - Sala de Perícias - Lavatório instalado e parede restaurada.



Figura 11 - Sala de Perícias - Ar condicionado instalado.




Figura 12 - Nota ar condicionado

## 9.0 INSTALAÇÃO LIXEIRA



Figura 13 - Pintura em gradil

## 10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 14 - Limpeza de final de obra. A empresa irá refazer a limpeza externa, devido aos ajustes que terá que fazer no acabamento do muro.

## 11. MATERIAIS UTILIZADOS



Figura 15 - Tinta para gradil




Figura 16 - Tinta para pintura portas



Figura 17 - Tinta para pintura paredes internas



Figura 19 - Tinta para demarcação de vagas.