



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO OBRAS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE NA VARA TRABALHISTA DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

CONTRATADA: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
ME

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NA VARA DO TRABALHO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, objeto do Contrato N^o 95/2017, PO 67/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 19/01/2018 até 15/02/2018 (primeira etapa).

SERVIÇOS

1.0 ADMINISTRAÇÃO

1.2. PLACA DA OBRA



Figura 1 - Instalação de placa de obra.

2.0 DEMOLIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO



Figura 2 - Uso de caçamba para remoção de entulho.



Figura 3 - Instalação de tapume.



Figura 4 - Demolição de piso cerâmico.



Figura 5 - Reforma balcão de atendimento.



Figura 6 - Demolição de alvenaria(porta secretaria e arquivo)



Figura 7 - Remoção de azulejos



Figura 8 - Remoção de esquadrias metálicas (pantográfica e porta janela copa)



Figura 9 - Retirada esquadrias de madeira (porta audiência, banheiro, arquivo, janela secretaria e porta copa e porta com duas folhas fachada-invertida)



Figura 10 - Remoção de louças - Foram removidas as louças do banheiro e o bebedouro. Remoção de torneira, papeleiras, válvula, saboneteira e cabide.



Figura 11 - Remoção do tampo de balcão de atendimento.

3.0 RAMPA ACESSO PNE




Figura 12 - Execução de alvenaria, aterro, lastro de concreto, armação, grelha e tubo de drenagem. O Corrimão deve ser corrigido.

4.0 CALÇADA ACESSO ENTRADA PRINCIPAL



Figura 13 - Calçada em concreto e instalação de piso podotátil externo. Falta a pintura diferenciando o alerta do direcional.

5.0 PAREDES E PAINÉIS



Figura 14: Alvenaria - Fechamento de vãos. Na porta da copa e porta arquivo.



Figura 15: Gesso acartonado verde no banheiro adaptado



Figura 16: Gesso acartonado duplo ainda não finalizado.

6.0 PISOS INTERNOS




Figura 17: Piso cerâmico e piso podotátil. Falta finalização.



Figura 18: Execução de soleira na porta da secretaria.

7.0 BANHEIROS

7.1 BANHEIRO ADAPTADO



Figura 19: Instalações hidrossanitárias do banheiro adaptado.

8.0 FORRO



Figura 20: Adaptação do forro nas áreas de intervenções.

9.0 ESQUADRIAS



Figura 21 - Instalação da porta do banheiro e audiência



Figura 22 - Reinstalação da porta da fachada e arquivo.



Figura 23 - Instalação da porta da secretaria em vidro temperado e porta janela em alumínio na área de vivência.



Figura 24 - Instalação parcial de guarda corpo e corrimão na rampa e em uma das escadas.

10.0 REVESTIMENTOS



Figura 25 - Chapisco e massa única, fechamento porta da copa e arquivo.