

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017, CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 02/03/2018 até 27/03/2018 (nona etapa).



Figura 01C: Visão geral da obra

SERVIÇOS

5 . SUPRA-ESTRUTURA



Figura 02C: pilaretes de travamento da platibanda e vigas cinta de amarração - bloco da direita



Figura 03C: pilaretes de travamento da platibanda e vigas cinta de amarração - fundos



Figura 04C: pilaretes de travamento da platibanda e vigas cinta de amarração - frente



Figura 05C: verga sobre vão de porta - porção frontal do imóvel



Figura 06C: contraverga em vão de janela - bloco central



Figura 07C: contravergas em janelas, nos fundos - copa e sanitários do bloco esquerdo



Figura 08C: vergas em vãos de portas - fundos do imóvel



Figura 09C: vergas e contravergas em vãos de janelas, no bloco esquerdo - fundos

6 . PAREDES E PAINÉIS



Figura 10C: chapisco na parede dos fundos do bloco central



Figura 11C: parede da sala múltiplo uso - lateral direita



Figura 12C: parede da sala múltiplo uso



Figura 13C: fechamento da platibanda - bloco da direita - frente



Figura 14C: fechamento da platibanda - bloco da esquerda - fundos



Figura 15C: fechamento da platibanda - bloco da esquerda - fundos

11 . REVESTIMENTOS INTERNOS



Figura 16C: chapisco de parede do bloco central - lado direito da sala múltiplo uso



Figura 17C: chapisco de parede do bloco central - lado esquerdo da sala múltiplo uso



Figura 18C: emboço de parede na região da copa - bloco da direita



Figura 19C: emboço de parede na região da copa - bloco da direita



Figura 20C: emboço de parede na secretaria - bloco da direita



Figura 21C: emboço de parede na secretaria - bloco da esquerda

12 . REVESTIMENTOS EXTERNOS



Figura 22C: chapisco na parede dos fundos - sanitários das varas



Figura 23C: emboço na parede dos fundos - secretaria da primeira vara



Figura 24C: emboço em parede frontal - secretaria da primeira vara



Figura 25C: emboço em parede lateral - bloco da direita

15 . INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 26C: ponto de água fria em vestiário



Figura 27C: ponto de água fria em sanitário - 2ª VT



Figura 28C: ponto de água fria em sanitário - 1ª VT



Figura 29C: ponto de água fria e de esgoto secundário - copa



Figura 30C: ponto de água fria em sanitário de vestiário



Figura 31C: ponto de esgoto primário em sanitário - 1ª VT



Figura 32C: pontos de esgoto secundário - ventilação - em sanitário da 2ª VT



Figura 35C: pontos de esgoto secundário e da água fria, em sanitário da 2ª VT



Figura 33C: pontos de esgoto primário (100mm) e de esgoto secundário (ventilação) em sanitário - 1ª VT



Figura 34C: válvula de descarga instalada em sanitário PNE



Figura 36C: registro de gaveta instalado em um sanitário de vestiário



Figura 37C: registro de gaveta instalado em um sanitário de secretaria

18 . PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 38C: emboço do interior do muro - divisa esquerda do imóvel



Figura 39C: Emboço/Rebôco do muro dos fundos - face interna



Figura 40C: Reboco da face externa do muro - fundos



Figura 41C: Rebôco do muro da lateral esquerda (face externa)

19 . PINTURAS



Figura 42C: estrutura metálica de cobertura, com pintura executada - bloco central



Figura 43C: estrutura metálica de cobertura, com pintura executada - bloco central



Figura 44C: estrutura metálica de cobertura, com pintura executada - bloco da esquerda



Figura 45C: estrutura metálica de cobertura, com pintura executada - bloco da direita

28 . TERCEIRO TERMO ADITIVO



Figura 46C: estrutura metálica de cobertura, executada no vão central - fundos



Figura 47C: estrutura metálica de cobertura, executada no vão central - parte frontal

Curitiba, 03 de abril de 2018.

Arnaldo Nascimento de souza

Membro

Carlos Henrique Siwek

Membro

Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\58-APUCARANA-CP04_2016-FÓRUM\Medições\9ª Medição_27-03-18\CP_04-2016_9ª_MEDIÇÃO_Rascunho.xlsx]FOTOGRAFICO