

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO**
CONTRATADA: **VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **reforma do Fórum Trabalhista de Colombo**, objeto do Contrato Nº 34/2014, PO nº 29/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/09/2014 (data de início do 2º Aditivo da obra) até 17/09/2014.

SERVIÇOS CIVIS

1. DEMOLIÇÃO



Figura 01: Caçamba para entulho

6. REVESTIMENTOS INTERNOS




Figura 02: Assentamento de pisos e azulejos.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 03: Instalações hidrossanitárias do banheiro da edícula.

13. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 04: Gradil de ferro.



Figura 05: Suporte metálico com formato em "Y" para suporte da concertina.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 01E: Eletroduto ferro zincado



Figura 02E: Conduletes em liga de alumínio

4. CONDUTORES



Figura 03E: Cabos flexíveis 2,5mm²

5. QUADROS ELÉTRICOS E ENTRADA DE ENERGIA




Figura 04E: Mini disjuntor monopolar 20A

6. ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS



Figura 05E: Projetor de iluminação externa

7. INTERRUPTORES E TOMADAS



Figura 06E: Tomadas 2P+T em condutele



Figura 07E: Relé Fotoelétrico

8. CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA



Figura 08E: Tomada keystone cat6



Figura 09E: Patch cords

Curitiba, 22 de setembro de 2014.

Claudia Piva
Membro

Regina Ciscato de Lima
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Anadélia Trentini Campara
Membro

Sandro Pohl Silva
Membro