



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO.

CONTRATADA: NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO**, objeto do Contrato Nº 024/2015, CP 01/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/05/2015 (data de início da obra) até 15/06/2015 (data de início da obra) até 15/06/2015 (1 mês após o início dos serviços).

I. SERVIÇOS

I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.



Figura 01C: Placa de obra instalada.



Figura 02C: Placa de obra em detalhe

I.3. DEMOLIÇÕES.




Figura 03C: Estrutura metálica na fachada do imóvel, antes da demolição



Figura 04C: Fachada do imóvel, após demolição da estrutura metálica



Figura 05C: Divisórias de gesso acartonado, antes da demolição



Figura 06C: Divisórias de gesso acartonado, antes da demolição



Figura 07C: Divisórias de gesso acartonado do térreo sendo demolidas



Figura 08C: Divisórias de gesso acartonado do térreo sendo demolidas



Figura 09C: Pavimento térreo com todas as paredes de gesso acartonado demolidas



Figura 10C: Forro de PVC existente, antes da remoção



Figura 11C: Forro de PVC removido no térreo



Figura 12C: Piso existente no pavimento térreo antes da demolição



Figura 13C: Pavimento térreo com piso totalmente demolido



Figura 14C: Azulejos de bwc no térreo, antes da demolição




Figura 15C: Azulejos de bwc no térreo, antes da demolição



Figura 16C: Bwc no térreo, já com azulejos demolidos



Figura 17C: Bwc no térreo, já com azulejos demolidos



Figura 18C: Abertura de vão para instalação de janela



Figura 19C: Abertura de vão para instalação de janelas e porta



Figura 20C: Abertura de vão para instalação de janelas e porta



Figura 21C: Esquadrias de madeira removidas



Figura 22C: Esquadrias de madeira removidas



Figura 23C: Esquadrias metálicas removidas



Figura 24C: Corrimão no corredor lateral externo do imóvel, antes da demolição



Figura 25C: Corrimão no corredor lateral externo do imóvel foi removido



Figura 26C: Região onde se localizava o tapume estruturado em madeira, que fechava a escada de acesso ao subsolo



Figura 27C: estrutura de sustentação do fechamento da escada de acesso ao subsolo, antes da demolição



Figura 28C: Na imagem, duas escadas, a primeira de acesso ao primeiro pavimento e a segunda, à frente, de acesso ao subsolo, com o tapume já removido



Figura 29C: Cobertura em laje de concreto armado, anterior à demolição



Figura 30C: Cobertura em laje de concreto armado, já demolida



Figura 31C: Tubulação de gás anterior à sua remoção



Figura 32C: Tubulação de gás anterior à sua remoção



Figura 33C: Fachada lateral direita já com a tubulação de gás removida



Figura 34C: Tubulação de gás removida da parede



Figura 35C: Caixa de gordura localizada no térreo, que atendia ao restaurante do primeiro pavimento.



Figura 36C: Caixa de gordura, após remoção.



Figura 37C: Parede de gesso acartonado antes da demolição, no primeiro pavimento



Figura 38C: Parede de gesso acartonado, já removida



Figura 39C: Forro de PVC, existente no primeiro pavimento



Figura 40C: Forro de PVC, existente no primeiro pavimento



Figura 41C: Laje exposta, após remoção do forro de PVC do primeiro pavimento



Figura 42C: Piso do primeiro pavimento, anterior à demolição




Figura 43C: Piso do primeiro pavimento, anterior à demolição




Figura 44C: Piso do primeiro pavimento, anterior à demolição



Figura 45C: Piso do primeiro pavimento, após demolição



Figura 46C: Piso do primeiro pavimento, após demolição



Figura 47C: Azulejos a remover do primeiro pavimento (banheiros)



Figura 48C: Azulejos a remover do primeiro pavimento (banheiros)



Figura 49C: Azulejos a remover do primeiro pavimento (antigo restaurante)



Figura 50C: Antigo restaurante, já com os azulejos totalmente removidos



Figura 51C: Sanitários do primeiro pavimento após remoção dos azulejos



Figura 52C: Sanitários do primeiro pavimento após remoção dos azulejos



Figura 53C: Parede do antigo restaurante, antes da demolição



Figura 54C: Mureta de pia, antes da demolição



Figura 55C: Mureta de pia, após demolição



Figura 56C: Área do antigo restaurante após demolição das paredes



Figura 57C: Irregularidade no piso do antigo restaurante - diferença de nível na cozinha



Figura 58C: Operário demolindo a camada de enchimento do piso na cozinha



Figura 59C: Área, já com as irregularidades demolidas.



Figura 60C: Portas de sanitários, antes de suas remoções



Figura 61C: Porta Corta-fogo, antes de sua remoção



Figura 62C: Local onde foi removida a porta corta-fogo. A contratada tomou o cuidado de instalar uma mureta protetiva no local onde foi demolida, também, uma parede de alvenaria.



Figura 63C: Escada com os corrimãos metálicos, antes de sua remoção



Figura 64C: Corrimão metálicos removidos da escada de acesso ao primeiro pavimento - removido corrimão da direita



Figura 65C: Forro existente no segundo pavimento, antes de sua remoção



Figura 66C: Segundo pavimento, após remoção de todo o forro



Figura 67C: Piso do segundo pavimento, antes de sua demolição



Figura 68C: Segundo pavimento, após remoção parcial do piso



Figura 69C: Azulejos do segundo pavimento, anteriores à demolição




Figura 70C: Azulejos do segundo pavimento, anteriores à demolição



Figura 71C: Copa após demolição dos azulejos



Figura 72C: Sanitário da direita, após demolição dos azulejos



Figura 73C: Parede junto à escada, antes da demolição



Figura 74C: Parede da copa, antes da demolição



Figura 75C: Mureta junto à copa, antes da demolição



Figura 76C: Paredes junto à escada e defronte aos sanitários, após demolição



Figura 77C: Parede da copa, após demolição



Figura 78C: Mureta junto à copa, após demolição



Figura 79C: Porta corta-fogo, antes de sua remoção, no segundo pavimento



Figura 80C: Acesso à escada, após remoção da porta corta-fogo



Figura 81C: Portas de madeira removidas na área dos sanitários



Figura 82C: Portas de madeira removidas na área dos sanitários



Figura 83C: Escada de acesso ao segundo pavimento, antes da remoção dos corrimãos



Figura 84C: Escada de acesso ao segundo pavimento, com corrimão removido do lado direito

Curitiba, 19 de junho de 2015.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro