

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO.**

CONTRATADA: **NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO**, objeto do Contrato Nº 024/2015, CP 01/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/08/2015 até 15/09/2015 (quarto mês de obra).

I. SERVIÇOS

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01C: caçambas para remoção de entulho



Figura 02C: caçambas para remoção de entulho

I.3. DEMOLIÇÕES.



Figura 03C: Furos em laje, para passagem de tubulações de água fria



Figura 04C: Furos em laje, para passagem de tubulações de esgoto



Figura 05C: Furos em laje, para passagem de tubulações de esgoto



Figura 06C: Furos em laje, para passagem de tubulações de esgoto



Figura 07C: Remoção do corrimão da escada de acesso ao primeiro pavimento




Figura 08C: Remoção do corrimão da escada de acesso ao segundo pavimento

I.7. COBERTURA



Figura 09C: Rufos instalados nos encontros das telhas com platibandas



Figura 10C: Rufos instalados nos encontros das telhas com platibandas



Figura 11C: Rufos instalados nos pontos de fixação da calha com platibanda



Figura 12C: Rufos instalados nos encontros das telhas com platibandas



Figura 13C: Rufos instalados nos encontros das telhas com platibandas



Figura 14C: Rufos instalados nos pontos de fixação da calha com platibanda

I.10. REVESTIMENTOS INTERNOS



Figura 15C: Emboçamento de região dos sanitários públicos do primeiro pavimento



Figura 16C: Emboçamento do local que abrigava uma cozinha industrial, onde foram removidos os azulejos

I.11. REVESTIMENTOS EXTERNOS



Figura 17C: Vãos de janela adaptados na fachada frontal - chapisco, emboço e requadro dos vãos



Figura 18C: Requadro de vão de janela adaptado ao tamanho das novas esquadrias



Figura 19C: Requadro de janelas no primeiro e segundo pavimentos



Figura 20C: Operário realizando finalização do requadro em janela do segundo pavimento



Figura 21C: Detalhe dos vãos adaptados no segundo pavimento, após chapisco, emboço e requadro



Figura 22C: Detalhe de requadro executado

I.12. PISOS INTERNOS/EXTERNOS



Figura 23C: Piso executado no primeiro pavimento



Figura 24C: Piso executado no primeiro pavimento



Figura 25C: Piso executado no primeiro pavimento



Figura 26C: Segmento de piso executado no segundo pavimento

I.13. CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS



Figura 27C: Detalhe de peitoril instalado no primeiro pavimento



Figura 28C: Peitoris instalados no primeiro pavimento



Figura 29C: Peitoris instalados no primeiro e segundo pavimentos



Figura 30C: Peitoril instalado nas janelas dos sanitários públicos do primeiro pavimento



Figura 31C: Peitoril instalado nas janelas da sala de audiência do primeiro pavimento



Figura 32C: Detalhe de peitoril instalado no segundo pavimento



Figura 33C: Peitoris instalados no segundo pavimento



Figura 34C: Peitoril instalado no segundo pavimento




Figura 35C: Peitoril instalado no segundo pavimento



Figura 36C: Peitoril instalado no segundo pavimento

I.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 37C: Tubo de PVC 100mm utilizado na ligação das prumadas à rede coletora



Figura 38C: Tubo de esgoto primário 100mm



Figura 39C: Tubulação de ligação do esgoto predial à rede coletora



Figura 40C: Primada de esgoto predial 100mm



Figura 41C: ponto de água fria localizado no pavimento térreo - copa dos terceirizados



Figura 42C: Ponto de água fria instalado na sala de perícia



Figura 43C: Pontos de água fria instalados em um sanitário do pavimento térreo



Figura 44C: Registro de gaveta 3/4" instalado no pavimento térreo



Figura 45C: Pontos de esgoto primário e secundário instalados no pavimento térreo - distribuição



Figura 46C: Pontos de esgoto primário e secundário do pavimento térreo, vistos por baixo. Também instaladas caixas sifonadas



Figura 47C: Caixa sifonada instalada no pavimento térreo



Figura 48C: Caixa de gordura instalada na copa dos terceirizados



Figura 49C: Caixa de gordura instalada na copa da distribuição, vista por baixo



Figura 50C: detalhe de caixas sifonadas instaladas nos sanitários públicos do térreo



Figura 51C: Registro de gaveta instalado no bwc de juiz titular do primeiro pavimento



Figura 52C: Registro de gaveta instalado na copa do primeiro pavimento



Figura 53C: Ponto de água fria do primeiro pavimento - BWC do juiz titular



Figura 54C: ponto de água fria do bebedouro, no primeiro pavimento



Figura 55C: Caixas sifonadas instaladas nos sanitários públicos do segundo pavimento



Figura 56C: Caixa sifonada instalada no ponto de esgoto do bebedouro do segundo pavimento



Figura 57C: Registro de gaveta de 1 1/2" instalado no BWC PNE do segundo pavimento



Figura 58C: Pontos de água fria e de esgoto secundário, instalados nos sanitários públicos do segundo pavimento



Figura 59C: Ponto de água fria instalado em sanitário público do segundo pavimento



Figura 60C: Ponto de água fria instalado em sanitário público do segundo pavimento



Figura 61C: Registro de gaveta instalado no banheiro do juiz titular do segundo pavimento



Figura 62C: Registro de gaveta instalado na copa do segundo pavimento

I.16. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO



Figura 63C: Abrigo de hidrante remanejado no pavimento térreo



Figura 64C: Abrigo de hidrante remanejado no pavimento térreo



Figura 65C: detalhe das adaptações feitas nas tubulações para remanejamento de abrigos



Figura 66C: Figura 65C: detalhe das adaptações feitas nas tubulações para remanejamento de abrigos

I.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 01E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - Térreo



Figura 02E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - Térreo



Figura 03E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - Térreo



Figura 04E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - 1º pavimento



Figura 05E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - 1º pavimento



Figura 06E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - 1º pavimento



Figura 07E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - 1º pavimento



Figura 08E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - 1º pavimento



Figura 09E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - materiais próxima etapa



Figura 10E: Infraestrutura - caixas de passagem e eletrodutos - materiais próxima etapa



Figura 15E: Infraestrutura - eletrocalhas e perfilados - 1º pavimento

Figura 16E: Infraestrutura - eletrocalhas e perfilados - 2º pavimento



Figura 17E: Infraestrutura - eletrocalhas e perfilados
- 2º pavimento



Figura 18E: Infraestrutura - eletrocalhas e perfilados
- 2º pavimento



Figura 19E: Infraestrutura - eletrocalhas e perfilados
- 2º pavimento



Figura 20E: Infraestrutura - eletrocalhas e perfilados
- 2º pavimento

I.20. SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE À INCÊNDIO




Figura 21E: Infraestrutura - eletrodutos e condutores sistema SDAI e alimentador bomba incêndio - térreo



Figura 22E: Infraestrutura - eletrodutos e condutores sistema SDAI e alimentador bomba incêndio - térreo





Figura 29E: Infraestrutura - eletrodutos e condutores sistema SDAI e alimentador bomba incêndio - 2º pav.



Figura 30E: Infraestrutura - eletrodutos - próxima etapa

Curitiba, 18 de setembro de 2015.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro