

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **REFORMA DA SOBRELOJA E GARAGEM DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **TOWERING CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma da sobreloja e da garagem do Fórum Trabalhista de Curitiba**, objeto do Contrato Nº 96/2015, PO nº 102/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 18/01/2016 (data de início da obra) até 24/02/2016.

1. SERVIÇOS CIVIS



Figura 01c: vista geral sobreloja - piso e divisórias removidas



Figura 02c: vista geral sobreloja - piso e divisórias removidas.



Figura 03c: vista geral sobreloja - piso e divisórias removidas.



Figura 04c: pisos cerâmicos removidos



Figura 05c: revestimento cerâmico garagem removida



Figura 06c preparo de base - piso da garagem



Figura 07c: preparo de base piso da garagem térreo



Figura 8c: preparo de base piso da garagem sobreloja



Figura 09c: Vista geral - sobreloja divisórias em gesso acartonado - início execução



Figura 10c: Vista geral - sobreloja divisórias em gesso acartonado - início execução



Figura 11c: Vista geral - sobreloja divisórias em gesso acartonado



Figura 12c: Vista geral - sobreloja divisórias em gesso acartonado



Figura 13c: piso da garagem sobreloja - pintura epóxi e demarcação



Figura 14c: piso da garagem sobreloja - pintura epóxi e demarcação



Figura 15c: piso da garagem sobreloja - pintura epóxi e demarcação



Figura 16c: piso da garagem sobreloja - pintura epóxi e demarcação

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS



Figura 01E: Remoção parcial de materiais existentes



Figura 02E: Remanejamento parcial de alimentadores



Figura 03E: Infraestrutura parcialmente implantada



Figura 04E: Infraestrutura parcialmente implantada



Figura 05E: Caixa de ligação 4x2"



Figura 06E: Eletrodutos corrugados e caixas de ligação 4x2".



Figura 07E: Eletrodutos corrugados e de PVC rígido



Figura 08E: Novos quadros elétricos



Figura 09E: Conduletes de PVC fixados na eletrocalha



Figura 10E: Cabeamento lógico instalado



Figura 11E: Rack remanejado



Figura 12E: Tomadas RJ 45 e tampas de condutele

Curitiba 25, de fevereiro de 2016.

Anadélia Trentini Campara

Membro

Gilberto Ditzel

Membro

Benedy Antunes de Oliveira

Membro