

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA VARA TRABALHISTA DE BANDEIRANTES**
CONTRATADA: **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONSTRUÇÃO DA VARA TRABALHISTA DE BANDEIRANTES**, objeto do Contrato Nº 085/2015, CP 03/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 05/03/2016 até 19/04/2016.

I. SERVIÇOS

I.3. MOVIMENTO DE TERRA



Figura 01C: Fechamento de vala (aberta para execução das baldrames)



Figura 02C: Fechamento de vala (aberta para execução de baldrames e blocos)



Figura 03C: Fechamento de valas entre baldrames



Figura 04C: Fechamento de valas entre baldrames

I.5. SUPRA-ESTRUTURA



Figura 05C: Pilares concretados e já desformados no prédio principal



Figura 06C: Pilares concretados e já desformados no prédio principal



Figura 07C: Pilares concretados e já desformados no prédio principal



Figura 08C: Detalhe de pilares e vigas concretadas



Figura 09C: Preparo de formas de vigas do prédio principal



Figura 10C: Fôrmas de vigas



Figura 11C: Preparo das fôrmas das vigas



Figura 12C: Escoramento das lajes



Figura 13C: Detalhe de armadura de viga e armadura de distribuição de laje



Figura 14C: Detalhe de escoramento de lajes e vigas



Figura 15C: Detalhe de escoramento de lajes e vigas



Figura 16C: Panos de lajes prontos para concretagem



Figura 17C: Operário adequadamente protegido com equipamentos de segurança, na execução das armaduras adicionais dos panos de laje



Figura 18C: Armaduras de vigas



Figura 19C: Laje e vigas do arquivo, após concretagem



Figura 20C: Laje e vigas do arquivo, após concretagem



Figura 21C: Lajes e vigas do prédio principal sendo concretadas



Figura 22C: Lajes e vigas do prédio principal sendo concretadas



Figura 23C: Lajes e vigas do prédio principal após concretagem

I.9. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS



Figura 24C: Aplicação de pintura impermeabilizante nas vigas baldrame



Figura 25C: Aplicação de pintura impermeabilizante nas vigas baldrame



Curitiba, 19 de abril de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro