

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS.

CONTRATADA: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS**, objeto do Contrato Nº 86/2015, CP 01/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 04/05/2016 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 4ª Medição) até 03/06/2016 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 5ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01C: Tapume executado no alinhamento frontal.



Figura 02C: Tapume executado no alinhamento frontal.

I.3. MOVIMENTO DE TERRA.



Figura 03C: Escavação de valas - redes de esgoto e águas pluviais.



Figura 04C: Escavação de valas - redes de esgoto e águas pluviais.



Figura 05C: Escavação de valas - redes de esgoto e águas pluviais.



Figura 06C: Escavação de valas - redes de esgoto e águas pluviais.

I.5. SUPRA-ESTRUTURA.



Figura 07C: Formas e armações - topo dos pilares, vigas e lajes da cobertura.



Figura 08C: Formas e armações - topo dos pilares, vigas e lajes da cobertura.



Figura 09C: Formas e armações - topo dos pilares, vigas e lajes da cobertura.



Figura 10C: Formas e armações - topo dos pilares, vigas e lajes da cobertura.



Figura 11C: Formas e armações - nervura de travamento da laje pré-fabricada.



Figura 12C: Formas e armações - armadura negativa da laje pré-fabricada.



Figura 13C: Formas e armações - viga e armadura negativa da laje.



Figura 14C: Formas e armações - viga do pórtico de entrada.



Figura 15C: Formas - perfil de EPS para preenchimento e forma da laje.



Figura 16C: Formas e armações - forma do alçapão de acesso à cobertura.



Figura 17C: Formas e armações - armadura da marquise dos fundos.



Figura 18C: Formas e armações - armadura da marquise da lateral esquerda.



Figura 19C: Formas e armações - armadura da marquise dos fundos OAB.




Figura 20C: Formas e armações - ancoragem das armaduras das marquises.



Figura 21C: Formas e armações - armadura da marquise da entrada.




Figura 22C: Formas e armações - armadura da marquise da entrada.



Figura 23C: Formas e armações - vigas invertidas da cobertura.



Figura 24C: Formas e armações - vigas invertidas da cobertura.



Figura 25C: Formas e armações - armaduras dos pilaretes da platibanda.



Figura 26C: Formas e armações - armaduras dos pilaretes da platibanda.



Figura 27C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.



Figura 28C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.



Figura 29C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.




Figura 30C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.



Figura 31C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.



Figura 32C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.



Figura 33C: Concretagem - caminhão betoneira e auto-bomba.

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome fantasia:	PRE MOLDADOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL PE VERMELHO	Inscrição estadual:		
Nome/Razão social:	SERAFINI & HARTHKOPFF LTDA - ME	Telefone:		
CPF/CNPJ:	08.919.598/0001-29	Inscrição municipal:	2985	
Endereço:	R ROD PRT 280 KM 131 Número: S/N Bairro: TREVÓ KAYGANGUE CEP: 85555-000	Celular:		
Complemento:				
Município:	Palmas	UF:	PR	
E-mail:	premoldadospevermelho@hotmail.com	Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome fantasia:	BC CONSTRUTORA LTDA EPP	Inscrição estadual:		
Nome/Razão social:	BC CONSTRUTORA LTDA EPP	Telefone:	(45) 3098-8040	
CPF/CNPJ:	11.478.001/0001-62	Inscrição municipal:		
Endereço:	RUA TUJUTI Número: 848 Bairro: CLAUDETE CEP: 85800-001	Celular:		
Complemento:				
Município:	Cascavel	UF:	PR	
E-mail:	compras@bcconstrutora.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cál
SERVICO USINAGEM DE CONCRETO FCK 25 MPA	2.456,0000	1,0000	2.456,0000	1,198
BOMBEADO - R\$ 1.198,32 -				
CIMENTO CP II-F 40-GRANEL - R\$ 754,38 -				
AREIA - R\$ 132,24 -				
AREIA DE BRITA - R\$ 88,16 -				
PEDRISCO REDONDO - R\$ 86,14 -				
BRITA 1 REDONDA - R\$ 146,16 -				
FORT MIX - R\$ 50,60 -				
OBSERVAÇÃO: MOTORISTA ADMAR FERREIRA - OBRA FORUM RUA CAPITAO PAULO DE ARAUJO CENTRO PALMAS PR - LACRE 4084 - VOL. 6M3				

Figura 34C: Formas - escoramentos de vigas e lajes da cobertura.



Figura 35C: Concretagem - lançamento do concreto.



Figura 36C: Concretagem - lançamento do concreto.



Figura 37C: Concretagem - adensamento do concreto com vibrador.



Figura 38C: Concretagem - adensamento do concreto com vibrador.



Figura 39C: Concretagem - espalhamento do concreto.



Figura 40C: Concretagem - vista geral da concretagem.



Figura 41C: Concretagem - viga e lajes de cobertura concretadas.



Figura 42C: Concretagem - viga e lajes de cobertura concretadas.



Figura 43C: Concretagem - viga e lajes de cobertura concretadas.



Figura 44C: Concretagem - viga e lajes de cobertura concretadas.

I.6. PAREDES E PAINÉIS.



Figura 45C: Alvenarias da platibanda - vista geral.



Figura 46C: Alvenarias da platibanda - arquivo.



Figura 47C: Alvenarias da platibanda - prédio principal.



Figura 48C: Alvenarias da platibanda - prédio principal.



Figura 49C: Alvenarias da platibanda - prédio principal.



Figura 50C: Alvenarias da platibanda - prédio principal.

I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.



Figura 51C: Muro de fechamento - chapisco face externa - lado esquerdo.



Figura 52C: Muro de fechamento - chapisco face externa - lado esquerdo.



Figura 53C: Muro de fechamento - chapisco face externa - fundos.



Figura 54C: Muro de fechamento - chapisco face externa - fundos.



Figura 55C: Muro de fechamento - lado direito sobre o muro de arrimo.



Figura 56C: Muro de fechamento - lado direito sobre o muro de arrimo.



Figura 57C: Muro de arrimo - lado direito.



Figura 58C: Muro de arrimo - lado direito.



Figura 59C: Muro de arrimo - lado direito.



Figura 60C: Muro de arrimo - lado direito.

Curitiba, 09 de junho de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro