

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES**, objeto do Contrato Nº 085/2015, CP 03/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/08/2016 até 12/09/2016 (oitava etapa).

I.7. ESQUADRIAS.



Figura 01C: Contramarco instalado na abertura de acesso aos fundos.



Figura 02C: Contramarco instalado na abertura de acesso aos fundos.



Figura 03C: Contramarco instalado na abertura de acesso aos fundos.



Figura 04C: Contramarco instalado na abertura de acesso aos fundos.

I.11. REVESTIMENTOS INTERNOS.



Figura 05C: Azulejos instalados - Forma Slim Branco Brilhante, 30 x 40 cm, da marca Eliane.



Figura 06C: Azulejos instalados - Forma Slim Branco Brilhante, 30 x 40 cm, da marca Eliane.




Figura 07C: Azulejos - bwc juiz auxiliar.



Figura 08C: Azulejos - bwc juiz titular.




Figura 09C: Azulejos - copa.



Figura 10C: Azulejos - copa.



Figura 11C: Azulejos - hall bwcs públicos.



Figura 12C: Azulejos - copa.



Figura 13C: Azulejos - bwc público PNE.




Figura 14C: Azulejos - bwc público masc.



Figura 15C: Azulejos - bwc público feminino.



Figura 16C: Azulejos - bwc secretaria masculino.



Figura 17C: Azulejos - bwc secretaria feminino / PNE.



Figura 18C: Azulejos - copa terceirizados / arquivo.



Figura 19C: Azulejos - área de serviço terceirizados / arquivo.




Figura 20C: Azulejos - bwc terceirizados / arquivo.

I.13. PISOS INTERNOS/EXTERNOS.



Figura 21C: Pisos cerâmicos instalados - Cargo Plus White, 45 x 45 cm, da marca Eliane.




Figura 22C: Pisos cerâmicos instalados - Cargo Plus White, 45 x 45 cm, da marca Eliane.



Figura 23C: Pisos cerâmicos - instalação.




Figura 24C: Pisos cerâmicos - Hall público.



Figura 25C: Pisos cerâmicos - secretaria / salas de audiência / gabinetes.



Figura 26C: Pisos cerâmicos - secretaria / salas de audiência / gabinetes.




Figura 27C: Pisos cerâmicos - secretaria / salas de audiência / gabinetes.



Figura 28C: Pisos cerâmicos - secretaria / salas de audiência / gabinetes.



Figura 29C: Pisos cerâmicos - secretaria / salas de audiência / gabinetes.



Figura 30C: Pisos cerâmicos - secretaria / salas de audiência / gabinetes.



Figura 31C: Pisos cerâmicos - copa.



Figura 32C: Pisos cerâmicos - instalações sanitárias da secretaria.

I.14. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS.



Figura 33C: Peitoril J04 do PAB.



Figura 34C: Peitoril J05 do PAB.



Figura 35C: Soleira - entrada da Vara.



Figura 36C: Soleira - entrada do arquivo.



Figura 37C: Soleira - fundos da Vara.

I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.




Figura 38C: Gradil de fechamento - estacas e armações da fundação.



Figura 39C: Gradil de fechamento - concretagem da viga baldrame.



Figura 40C: Gradil de fechamento -
módulos de 2,50m x 2,0m.




Figura 41C: Gradil de fechamento -
módulos de 2,50m x 2,0m.



Figura 42C: Gradil de fechamento - parte
embutida dos montantes.



Figura 43C: Gradil de fechamento - detalhe
dos acabamentos.

I.19. PINTURAS.



Figura 44C: Estrutura metálica de cobertura
pintada.



Figura 45C: Estrutura metálica de cobertura
pintada.

I.20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES.



Figura 46C: Base dos mastro de bandeira.

I.26. 1º TERMO ADITIVO.



Figura 47C: Caixa de inspeção da drenagem pluvial com tampa.



Figura 48C: Caixa de inspeção da drenagem pluvial com tampa.



Figura 49C: Impermeabilização das marquises - aplicação de primer.



Figura 50C: Impermeabilização das marquises - manta asfáltica.



Figura 51C: Impermeabilização das marquises - manta asfáltica.



Figura 52C: Impermeabilização das marquises - manta asfáltica.



Figura 53C: Impermeabilização das marquises - manta asfáltica.



Figura 54C: Impermeabilização das marquises - proteção mecânica.



Figura 55C: Impermeabilização das marquises - proteção mecânica.



Figura 56C: Impermeabilização das marquises - proteção mecânica.

I.23. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 01E: escavação manual para passagem de eletroduto - fundos terreno.



Figura 02E: escavação manual para passagem de eletroduto - fundos terreno.



Figura 03E: escavação manual e execução trecho eletroduto 40mm fundos terreno.



Figura 04E: escavação manual e execução trecho eletroduto 40mm fundos terreno.



Figura 05E: escavação manual e execução trecho eletroduto 40mm fundos terreno.



Figura 06E: escavação manual e execução trecho eletroduto 40mm fundos terreno.



Figura 07E: escavação manual e execução trecho eletroduto 40mm fundos terreno.



Figura 08E: Quadros elétricos QDG, QDAR, QDE (caixas).



Figura 09E: Quadro elétrico QDG



Figura 10E: Quadro elétrico QDAR



Figura 11E: Quadro elétrico QDE



Figura 12E: Quadro elétrico QDARq, dados fabricante.

I.24. INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME



Figura 13E: caixas de piso Dutotec.



Figura 14E: caixas de piso Dutotec.



Figura 15E: caixas de piso Dutotec.



Figura 16E: caixas de piso Dutotec.



Figura 17E: Caixa 40x40 alarme patrimonial.



Figura 18E: Caixa 60x60 DG telecomunicações.

Curitiba, 13 de setembro de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro