

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE NA VARA TRABALHISTA DE  
JACAREZINHO

CONTRATADA: **CONSTRUTORA DOTTO LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NA VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO, objeto do Contrato Nº 08/2018, PO 78/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 05/02/2018 até 05/03/2018 (primeira etapa).

## SERVIÇOS

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO

#### 1.2. PLACA DA OBRA



## 2.0 ADAPTAÇÃO SANITÁRIO SECRETARIA



Figura 2 - Demolição de alvenaria e azulejo. Remoção de porta existente.




Figura 3 - Assentamento de azulejo e colocação de pontos de água e esgoto. Ainda não finalizado.



Figura 4 - Parede de gesso acartonado para local úmido ainda não finalizado e colocação de porta nova.

### 3.0 ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS PÚBLICOS - MASCULINO E FEMININO




Figura 5: Retirada de esquadrias e demolição de azulejo e piso cerâmico nos sanitários feminino e masculino.




Figura 6 - Execução de abertura de vãos para o hall dos sanitários públicos.



Figura 7 - Portas novas para os sanitários públicos instaladas.



Figura 8 - Fechaduras instaladas para portas novas.



Figura 9 - Sanitários adaptados - Executado fechamento em alvenaria dos vãos de portas externas. Azulejos e cerâmica assentada. Pontos de água, esgoto, louças, metais e barras de apoio instaladas. Ainda não finalizados.



Figura 10 - Execução das soleiras nas portas dos sanitários.



Figura 11 - Fechamento de vãos externos (portas e janelas existentes) e colocação de esquadrias novas para os sanitários adaptados.

#### 4.0 PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL E SITE



Figura 12 - Realocação do bebedouro.



Figura 13: Rampa metálica, com guarda corpo e corrimão, instalada conforme Norma. Falta pintura.

## 5.0 SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 14: Soleiras das portas externas instaladas.



Figura 15: Abertura e reenquadramento de vão externo.



Figura 16: As portas antigas foram retiradas e foram instaladas portas externas novas de alumínio e vidro.



Figura 17: Adequação do gradil para local de instalação da lixeira. Falta piso cerâmico.



Figura 18: Remoção do piso cimentado existente na calçada externa do imóvel.



Figura 19: Assentamento do piso novo da calçada externa do imóvel com sinalização podotátil. Ainda não finalizado.



Figura 20: Remoção do piso da calçada interna do imóvel.



Figura 21: Revitalização das calçadas internas do imóvel. Ainda não finalizado.

## 6.9 PINTURAS



Figura 22: Embossamento das paredes externas.



Figura 23: Pintura nos muros e fachadas. Ainda não finalizada.



Figura 24: Pinturas internas - paredes e lajes. Faltam alguns ambientes.

Curitiba, 13 de março de 2018.

---

Anadélia Trentini Campara  
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

---

Cláudia Freda Soares Dal Piva  
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

---

José Luiz Cartolari  
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

---

Regina Ciscato de Lima  
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018