

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO.**

**CONTRATADA: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**, objeto do Contrato Nº 35/2017, CP 02/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 17/05/2018 até 14/06/2018 (data da 11ª Medição).

### **I.4. INFRA-ESTRUTURA.**



Figura 01C: Locação das estacas - Guarita.



Figura 02C: Blocos e vigas baldrames - Guarita.




Figura 03C: Blocos e vigas baldrames - Guarita.



Figura 04C: Blocos e vigas baldrames - Guarita.



Figura 05C: Blocos e vigas baldrames - Guarita.



Figura 06C: Revestimento argamassado - Muros de arrimo.



Figura 07C: Revestimento argamassado - Muros de arrimo.



Figura 08C: Revestimento argamassado - Muros de arrimo.



Figura 09C: Revestimento argamassado -  
Muros de arrimo.



Figura 10C: Revestimento argamassado -  
Muros de arrimo.

#### I.4. INFRA-ESTRUTURA.



Figura 11C: Pilares - Guarita.



Figura 12C: Montagem das vigas de  
cobertura - Guarita.



Figura 13C: Montagem das vigas de  
cobertura - Guarita.



Figura 14C: Montagem das laje de  
cobertura - Guarita.




Figura 15C: Pilares, vigas e laje de cobertura - Guarita.



Figura 16C: Pilares, vigas e laje de cobertura - Guarita.



Figura 17C: Pilares, vigas e laje de cobertura - Guarita.



Figura 18C: Laje de cobertura - Guarita.

## I.8. COBERTURA.



Figura 19C: Capeamento da platibanda.



Figura 20C: Capeamento da platibanda.



Figura 21C: Copeamento da platibanda.



Figura 22C: Copeamento da platibanda.



Figura 23C: Copeamento da platibanda - regularização para assentamento.



Figura 24C: Copeamento da platibanda - regularização para assentamento.



Figura 25C: Copeamento da platibanda - pingadeiras em baixo relevo.




Figura 26C: Copeamento da platibanda - pingadeiras em baixo relevo.



Figura 27C: Calhas de cobertura.



Figura 28C: Calhas de cobertura.




Figura 29C: Calhas de cobertura.



Figura 30C: Calhas de cobertura.



Figura 31C: Calhas de cobertura.



Figura 32C: Calhas de cobertura.

## I.12. REVESTIMENTOS EXTERNOS.







Figura 39C: Revestimento argamassado.



Figura 40C: Revestimento argamassado.



Figura 41C: Revestimento argamassado.



Figura 42C: Revestimento argamassado.



Figura 43C: Revestimento argamassado.



Figura 44C: Revestimento argamassado.

### I.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.




Figura 45C: Pontos de água e esgoto - BWC gabinete de juiz - 2ª Vara.




Figura 46C: Pontos de água e esgoto - BWC gabinete de juiz - 2ª Vara.



Figura 47C: Pontos de esgoto - BWC sala de perícias.



Figura 48C: Pontos de esgoto - BWC apoio administrativo.



Figura 49C: Pontos de água e esgoto -  
copa terceirizados.



Figura 50C: Pontos de água e esgoto -  
copa terceirizados.




Figura 51C: Pontos de água e esgoto -  
BWC área de apoio auditório.




Figura 52C: Pontos de água e esgoto -  
BWC's da 1ª Vara.



Figura 53C: Redes de distribuição de água fria.



Figura 54C: Redes de distribuição de água fria.



Figura 55C: Redes de distribuição de água fria.




Figura 56C: Redes de distribuição de água fria.



Figura 57C: Redes de distribuição de água fria.



Figura 58C: Redes de distribuição de água fria.

**I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.**



Figura 59C: Revestimento argamassado - muro de fechamento.



Figura 60C: Revestimento argamassado - muro de fechamento.



Figura 61C: Revestimento argamassado - muro de fechamento.



Figura 62C: Revestimento argamassado - muro de fechamento.



Figura 63C: Revestimento argamassado - muro de fechamento.



Figura 64C: Revestimento argamassado - muro de fechamento.

Curitiba, 18 de junho de 2018.

---

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro