

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO.

CONTRATADA: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**, objeto do Contrato Nº 35/2017, CP 02/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/06/2018 até 11/07/2018 (data da 12ª Medição).

I.4. INFRA-ESTRUTURA.




Figura 01C: Revestimento argamassado - Muros de arrimo.



Figura 02C: Revestimento argamassado - Muros de arrimo.



Figura 03C: Revestimento argamassado -
Muros de arrimo.



Figura 04C: Revestimento argamassado -
Muros de arrimo.



Figura 05C: Revestimento argamassado -
Muros de arrimo.



Figura 06C: Impermeabilização e drenagem
- Muros de arrimo.




Figura 07C: Impermeabilização e drenagem
- Muros de arrimo.



Figura 08C: Impermeabilização e drenagem
- Muros de arrimo.

I.4. INFRA-ESTRUTURA.



Figura 09C: Vergas - Guarita.



Figura 10C: Vergas - Guarita.

I.6. PAREDES E PAINÉIS.




Figura 11C: Divisórias internas - abrigos de hidrante - Fórum.



Figura 12C: Divisórias internas - abrigos de hidrante - Fórum.



Figura 13C: Paredes de alvenaria - Guarita.



Figura 14C: Paredes de alvenaria - Guarita.

I.7. ESQUADRIAS.



Figura 15C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 16C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 17C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 18C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 19C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 20C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 21C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 22C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 23C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 24C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 25C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.



Figura 26C: Contramarcos da janelas de alumínio - Fórum.

I.8. COBERTURA.



Figura 27C: Treliça principal - cobertura do hall do Fórum.




Figura 28C: Treliça principal - cobertura do hall do Fórum.



Figura 29C: Treliça principal - cobertura do hall do Fórum.



Figura 30C: Treliça principal - cobertura do hall do Fórum.



Figura 31C: Telhas termoacústicas de cobertura.



Figura 32C: Telhas termoacústicas de cobertura.



Figura 33C: Telhas termoacústicas e calhas de cobertura.



Figura 34C: Telhas termoacústicas de cobertura.




Figura 35C: Telhas termoacústicas de cobertura.



Figura 36C: Telhas termoacústicas e calhas de cobertura.



Figura 37C: Aplicação de fita de vedação nas emendas das telhas.



Figura 38C: Balanço da telha sobre a calha.




Figura 39C: Capeamento da platibanda.




Figura 40C: Capeamento da platibanda.



Figura 41C: Rufos da cobertura.




Figura 42C: Calhas da cobertura.



Figura 43C: Rufos da cobertura.



Figura 44C: Rufos da cobertura.



Figura 45C: Rufos da cobertura.



Figura 46C: Rufos da cobertura.

I.11. REVESTIMENTOS INTERNOS.



Figura 47C: Revestimento argamassado interno - Fórum.




Figura 48C: Revestimento argamassado interno - Fórum.



Figura 49C: Revestimento argamassado interno - Fórum.



Figura 50C: Revestimento argamassado interno - Fórum.



Figura 51C: Revestimento argamassado interno - Fórum.



Figura 52C: Revestimento argamassado interno - Fórum.



Figura 53C: Revestimento argamassado interno - Fórum.



Figura 54C: Revestimento argamassado interno - Fórum.

I.12. REVESTIMENTOS EXTERNOS.



Figura 55C: Revestimento argamassado externo - Guarita.



Figura 56C: Revestimento argamassado externo - Guarita.



Figura 57C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 58C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 59C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 60C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 61C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 62C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 63C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 64C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 65C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 66C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 67C: Revestimento argamassado externo - Fórum.



Figura 68C: Revestimento argamassado externo - Fórum.

I.13. PISOS INTERNOS/EXTERNOS.



Figura 69C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 70C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 71C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 72C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 73C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 74C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 75C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.



Figura 76C: Contrapiso instalações sanitárias - Fórum.

I.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.



Figura 77C: Pontos de esgoto - banheiro público - Fórum.



Figura 78C: Pontos de água e esgoto - secretaria 2ª Vara - Fórum.



Figura 79C: Registro, válvula, e pontos de água e esgoto - bwc secretaria - Fórum.



Figura 80C: Registro e ponto de água do lavatório - bwc secretaria - Fórum.



Figura 81C: Registro e pontos de água e esgoto - copa secretaria - Fórum.




Figura 82C: Registro e pontos de água e esgoto - bwc gabinete - Fórum.



Figura 83C: Registro, válvula, e pontos de água e esgoto - bwc secretaria - Fórum.




Figura 84C: Registro e pontos de água e esgoto do lavatório - bwc gabinete - Fórum.



Figura 85C: Registro e pontos de água e esgoto - copa auditório - Fórum.



Figura 86C: Registro e pontos de água e esgoto dos tanques- terceirizados - Fórum.



Figura 87C: Registro de 1.1/2".



Figura 88C: Registro de 1.1/2".



Figura 89C: Válvula de descarga.



Figura 90C: Pontos de água e esgoto -
Guarita.



Figura 91C: Distribuição de água fria.




Figura 92C: Distribuição de água fria.

I.17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.



Figura 93C: Registro do hidrante de recalque - rede externa - Fórum.



Figura 94C: Tubulação de alimentação dos hidrantes - rede externa - Fórum.



Figura 95C: Tubulação de alimentação dos hidrantes - rede externa - Fórum.



Figura 96C: Tubulação de alimentação dos hidrantes - rede externa - Fórum.



Figura 97C: Tubulação de alimentação dos hidrantes - rede interna - Fórum.




Figura 98C: Tubulação de alimentação dos hidrantes - rede interna - Fórum.



Figura 99C: Abrigo para hidrante - rede interna - Fórum.



Figura 100C: Abrigo para hidrante - rede interna - Fórum.




Figura 101C: Abrigo para hidrante - rede interna - Fórum.



Figura 102C: Abrigo para hidrante - rede interna - Fórum.



Figura 103C: Abrigo para hidrante - rede interna - Fórum.



Figura 104C: Abrigo para hidrante - rede interna - Fórum.

I.19. PINTURAS.



Figura 105C: Pintura da estrutura metálica de cobertura antes da fixação das telhas.



Figura 106C: Pintura da estrutura metálica de cobertura antes da fixação das telhas.

Curitiba, 16 de julho de 2018.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro