

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/06/2018 até 06/07/2018 (4 meses após início de obra).

I.3. FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.




Figura 01E: totens e itens Dutotec.



Figura 02E: totens e itens Dutotec.



Figura 03E: totens e itens Dutolec.



Figura 04E: totens e itens Dutolec.



Figura 05E: colunas técnicas e itens Dutolec.



Figura 06E: colunas técnicas e itens Dutolec.

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA.



Figura 07E: conectores RJ45 e itens Dutotec.




Figura 09E: Patch cords padrão genérico.

Figura 08E: conectores RJ45 e itens Dutotec.



Figura 10E: Patch cords padrão genérico.



Figura 11E: caixas de som.



Figura 12E: caixas de som.

I.8. FASE 06 - 17ª E 18ª VARA DO TRABALHO

INSTALAÇÕES ELÉTRICA / INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA.



Figura 13E: retirada instalações VT 17 e 18.



Figura 14E: retirada instalações VT 17 e 18.




Figura 15E: retirada instalações VT 17 e 18.



Figura 16E: retirada instalações VT 17 e 18.

**I.13.CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE
INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS**



Figura 17E: eletrocalhas 200x50 na cobertura Fórum Trabalhista.



Figura 18E: eletrocalhas 200x50 na cobertura Fórum Trabalhista.

I.16. SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO




Figura 01C: Remoção de estrutura da cobertura



Figura 02C: Remoção de estrutura de cobertura



Figura 03C: Demolição de alvenaria nas bases dos exaustores eólicos e domus.



Figura 04C: Execução de tampas de concreto para fechamento dos vãos existentes na laje.



Figura 05C: Execução de tampas de concreto para fechamento dos vãos existentes na laje.



Figura 06C: Alvenaria nas platibandas



Figura 07C: Chapisco e reboco Platibandas



Figura 08C: Contrapiso em argamassa sobre a laje

Curitiba, 24 de julho de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro