

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/07/2018 até 06/08/2018 (5 meses após início de obra).

I.8. FASE 06 - 17ª E 18ª VARA DO TRABALHO

SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES:




Figura 01C: demolição de piso cerâmico



Figura 02C: retirada de esquadrias de madeira.




Figura 03C: tapume de chapa de madeira compensada.




Figura 04C: retirada das divisórias de gesso acartonado.

PISOS:



Figura 05C: piso cerâmico, 45x45cm, assentado.



Figura 06C: piso cerâmico, 45x45cm, assentado.

PAREDES E PAINÉIS:



Figura 07C: instalação das paredes de gesso acartonado.

ESQUADRIAS:



Figura 08C: porta acústica (PA) instalada.



Figura 09C: porta acústica (PA) instalada.

FORROS:



Figura 10C: envelopamento da rede de ar condicionado em gesso acartonado.



Figura 11C: envelopamento da rede de ar condicionado em gesso acartonado.

PINTURAS:



Figura 12C: rodapés e esquadrias pintadas.




Figura 13C: aplicação de fundo selador látex PVA.

CLIMATIZAÇÃO:



Figura 14C: equipamento de ar condicionado Split instalado.



Figura 15C: equipamentos de ar condicionado instalados.



Figura 16C: equipamento de ar condicionado Split instalado.



Figura 17C: equipamento de ar condicionado Split instalado.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 01E: infraestrutura interna - eletrocalhas, eletrodutos, perfilados.



Figura 02E: infraestrutura interna - eletrocalhas, eletrodutos, perfilados.



Figura 03E: infraestrutura interna - eletrocalhas, eletrodutos, perfilados.



Figura 04E: infraestrutura interna - eletrocalhas, eletrodutos, perfilados.




Figura 05E: infraestrutura interna - eletrodutos, caixas 2x4\" data-bbox="122 846 515 878"/>



Figura 06E: infraestrutura interna - eletrodutos, caixas 2x4\" data-bbox="529 846 923 879"/>




Figura 07E: cabeamento elétrico 17ª e 18ª VT



Figura 08E: cabeamento elétrico 17ª e 18ª VT




Figura 09E: cabeamento elétrico 17ª e 18ª VT



Figura 10E: cabeamento elétrico 17ª e 18ª VT



Figura 11E: cabeamento elétrico 17ª e 18ª VT




Figura 12E: cabeamento elétrico 17ª e 18ª VT



Figura 13E: iluminação - luminárias 4x16W sobrepôr 17ª e 18ª VT



Figura 14E: iluminação - luminárias 4x16W sobrepôr 17ª e 18ª VT



Figura 15E: iluminação - luminárias 4x16W sobrepôr 17ª e 18ª VT



Figura 16E: iluminação - luminárias 4x16W sobrepôr 17ª e 18ª VT








Figura 17E: Quadros elétricos - QDC18




Figura 18E: Quadros elétricos - QDE18



INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA.






I.13.CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS





I.16.SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum de Curitiba




Figura 20C: manta asfáltica, polímeros APP, e= 4mm.



Figura 21C: aplicação de manta asfáltica.

Curitiba, 21 de agosto de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro