

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

**CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/10/2018 até 06/11/2018 (8 meses após início de obra).

### **I.10. FASE 08 - 19ª E 20ª VARA DO TRABALHO**



Figura 01C: Soleira em granito instalada..



Figura 02C: Requadro dos vãos.



Figura 03C: Balcão de atendimento reinstalado, bem como porta de vidro. (19ª vara.)



Figura 04C: Balcão de atendimento reinstalado, bem como porta de vidro. (20ª vara.)



Figura 05C: Dvisórias de gesso acartonado instaladas.



Figura 06C: Equipamento de ar condicionado tipo split.



Figura 07C: Portas instaladas porém sem fechadura.



Figura 08C: Portas instaladas porém sem fechadura.



Figura 09C: Janela instalada porém sem vidro..



Figura 10C: Rodapés em poliuretano instalados.



Figura 11C: Envolvimento da rede de ar condicionado/ aparelho de ar condicionado.



Figura 12C: Portas acústicas completamente instaladas/ piso assentado/ rodapé instalado.




Figura 13C: Soleira e rodapé instalados.



Figura 14C: Janela instalada porém sem vidro.

*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.*



Figura 01E: abertura de rasgos piso salas de audiências



Figura 02E: abertura de rasgos piso salas de audiências




Figura 03E: retirada quadros elétricos antigos; ramais alimentadores




Figura 04E: ramais alimentadores QDC19, QDC20




Figura 05E: ramais alimentadores QDE19, QDE20



Figura 06E: ramais alimentadores QDE19, QDE20



Figura 07E: colunas técnicas, itens Dutotec



Figura 08E: colunas técnicas, itens Dutotec



Figura 09E: colunas técnicas, itens Dutotec



Figura 10E: colunas técnicas, itens Dutotec




Figura 11E: colunas técnicas, itens Dutotec



Figura 12E: luminárias e infraestrutura



Figura 13E: luminárias e infraestrutura



Figura 14E: luminárias e infraestrutura



Figura 15E: luminárias e infraestrutura



Figura 16E: luminárias e infraestrutura




Figura 17E: luminárias



Figura 18E: quadros elétricos QDC19 e QDE19



### INSTALAÇÕES LÓGICAS.






Figura 25E: conectores RJ45 cat6




Figura 26E: conectores RJ45 cat6




Figura 27E: remanejamento racks



Figura 28E: remanejamento racks

Curitiba, 15 de outubro de 2018.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

José Luiz Cartolari  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro