

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 18ª MEDIÇÃO

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM
TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU.**

CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU**, objeto do Contrato Nº 05/2016, CP 05/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/11/2018 até 27/11/2018 (data da 18ª Medição).

I.13. PISOS INTERNOS/EXTERNOS.



Figura 01C: Piso de granito - Porta de entrada principal do Fórum.



Figura 02C: Piso de granito - Porta de entrada principal do Fórum.

I.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.



Figura 03C: Ralos (grelha branca) em caixas sifonadas.



Figura 04C: Acabamentos dos registros - linha Primor, da Docol.



Figura 05C: Acabamentos dos registros - linha Primor, da Docol.



Figura 06C: Bacia para banheiros adaptados - bwc público feminino.



Figura 07C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc público masc.



Figura 08C: Assento de bacia para banheiros adaptados.



Figura 09C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc 2ª VT.



Figura 10C: Lavatório com coluna suspensa para banheiros adaptados.



Figura 11C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc 3ª VT.



Figura 12C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc juiz 3ª VT.



Figura 13C: Bacia para banheiros adaptados.



Figura 14C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc sala de perícias.



Figura 15C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc Distribuição.



Figura 16C: Bacia e lavatório para banheiros adaptados - bwc 1ª VT.



Figura 17C: Bacia com caixa acoplada e lavatório - bwc Distribuição.



Figura 18C: Bacia com caixa acoplada - bwc vestiário 1 Arquivo.



Figura 19C: Bacia com caixa acoplada - bwc vestiário 2 Arquivo.



Figura 20C: Lavatório com coluna - bwc juiz 1ª VT.



Figura 21C: Lavatório com coluna - bwc juiz
1ª VT.



Figura 22C: Lavatório com coluna - bwc
secretaria 1ª VT.



Figura 23C: Lavatório com coluna - bwc juiz
2ª VT.



Figura 24C: Lavatório com coluna - bwc juiz
2ª VT.



Figura 25C: Lavatório com coluna - bwc
secretaria 2ª VT.



Figura 26C: Lavatório com coluna - bwc juiz
3ª VT.



Figura 27C: Lavatório com coluna - sala de perícias.



Figura 28C: Lavatório com coluna - vestiário 1 Arquivo.



Figura 29C: Lavatório com coluna - vestiário 1 Arquivo.



Figura 30C: Lavatório com coluna - vestiário 2 Arquivo.



Figura 31C: Lavatório com coluna - vestiário 2 Arquivo.



Figura 32C: Tanque de louça - área de serviço Arquivo.



Figura 33C: Torneira de pressão com fechamento automático - lavatórios.



Figura 34C: Torneira de pressão de parede para pia - copa Arquivo.



Figura 35C: Torneira de pressão de parede para pia - copa 2ª VT.



Figura 36C: Torneira de pressão de parede para pia - copa 1ª VT.



Figura 37C: Torneira de pressão de parede para pia - copa 3ª VT.



Figura 38C: Torneira de pressão de parede para pia - copa Distribuição.



Figura 39C: Torneiras de uso geral - limpeza banheiros.



Figura 40C: Torneiras de uso geral - limpeza banheiros.



Figura 41C: Válvula dos lavatórios.



Figura 42C: Acabamento válvula para banheiros adaptados.



Figura 43C: Acabamento válvula para banheiros públicos não adaptados.




Figura 44C: Duplo botão de acionamento para as acopladas.




Figura 45C: Grelhas de caixas de inspeção de águas pluviais.



Figura 46C: Grelhas de caixas de inspeção de águas pluviais.




Figura 47C: Grelhas de caixas de inspeção de águas pluviais.

I.16. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO.



Figura 48C: Evaporadora de 22.000 BTU's - sala técnica 1.



Figura 49C: Evaporadora de 22.000 BTU's - sala técnica 2.



Figura 50C: Condensadoras de 22.000 BTU's - salas técnicas 1 e 2.




Figura 51C: Venezianas externas, com filtro, para o sistema de renovação de ar.



Figura 52C: Venezianas externas, com filtro, para o sistema de renovação de ar.



Figura 53C: Venezianas externas, com filtro, para o sistema de renovação de ar.



Figura 54C: Venezianas externas, com filtro, para o sistema de renovação de ar.



Figura 55C: Venezianas externas, com filtro, para o sistema de renovação de ar.

I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.



Figura 56C: Pavimentação intertravada - estacionamento.



Figura 57C: Pavimentação intertravada - estacionamento.



Figura 58C: Pavimentação intertravada - estacionamento.



Figura 59C: Pavimentação intertravada - calçadas internas.




Figura 60C: Pavimentação intertravada - calçadas internas.



Figura 61C: Pavimentação intertravada - calçadas internas.



Figura 62C: Pavimentação intertravada - calçadas externas.



Figura 63C: Pavimentação intertravada - calçadas externas.



Figura 64C: Pavimentação intertravada - calçadas externas.



Figura 65C: Pavimentação intertravada - calçadas externas.

I.19. PINTURAS.



Figura 66C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 67C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 68C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 69C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 70C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 71C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 72C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 73C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 74C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 75C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 76C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 77C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 78C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 79C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 80C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 81C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 82C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 83C: Pintura interna - Hall central.



Figura 84C: Pintura interna - Hall central.



Figura 85C: Pintura interna - Hall central.



Figura 86C: Pintura interna - Acesso OAB, Sala de Perícias e PAB's.



Figura 87C: Pintura interna - PAB.



Figura 88C: Pintura interna - Distribuição.



Figura 89C: Pintura interna - Espera auditório.



Figura 90C: Pintura interna - Auditório.



Figura 91C: Textura Externa.



Figura 92C: Textura Externa.



Figura 93C: Textura Externa.



Figura 94C: Textura Externa.



Figura 95C: Textura Externa.

I. 22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 01E: escavação e reaterro serviços externos



Figura 02E: escavação e reaterro serviços externos



Figura 03E: entrada de energia ramal QDG incêndios



Figura 04E: entrada de energia ramal QDG incêndios



Figura 05E: entrada de energia ramal QDG incêndios




Figura 06E: cabeamento elétrico iluminação externa e portões eletrônicos





Figura 13E: interruptores e tomadas



Figura 14E: interruptores e tomadas



Figura 15E: interruptores e tomadas



Figura 16E: interruptores e tomadas



Figura 17E: quadro elétrico QDG



Figura 18E: quadro elétrico QDG



Figura 19E: quadro elétrico QDG



Figura 20E: quadro elétrico QDG



Figura 21E: quadro elétrico QDG



Figura 22E: quadro elétrico QDG



Figura 23E: Quadro elétrico QDACG



Figura 24E: Quadro elétrico QDACG



Figura 25E: Quadro elétrico QDEG



Figura 26E: Quadro elétrico QDEG



Figura 27E: Quadro elétrico QDG-INC



Figura 28E: Quadro elétrico QDG-INC




Figura 29E: Quadro elétrico QF-INC




Figura 30E: Quadro elétrico QF-INC

I. 23. SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIOS.



I. 24. INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME.



I.26. 1º TERMO ADITIVO.



Figura 96C: Gradil de fechamento.



Figura 97C: Gradil de fechamento.




Figura 98C: Gradil de fechamento.



Figura 99C: Gradil de fechamento.




Figura 100C: Gradil de fechamento.




Figura 101C: Gradil de fechamento.



Figura 102C: Gradil de fechamento.




Figura 103C: Gradil de fechamento.

Curitiba, 30 de novembro de 2018.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro