

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 9ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/11/2018 até 06/12/2018 (9 meses após início de obra).

I.10. FASE 08 - 19ª E 20ª VARA DO TRABALHO



Figura 01C: Piso instalado, corrimão pintado.




Figura 02C: Piso instalado, corrimão pintado.



Figura 03C: Hall de espera completo.



Figura 04C: Hall de espera completo/balcão de atendimento reinstalado, bem como porta de vidro. (20ª vara.)



Figura 05C: Hall de espera completo/duto de insulfamento.



Figura 06C: Duto de insulfamento aos fundos.



Figura 07C: Balcão de atendimento reinstalado, bem como porta de vidro. (19ª vara.)



Figura 08C: Salas de audiências completas.



Figura 09C: 19ª VT instalada.




Figura 10C: 19ª VT instalada.



Figura 11C: 20ª VT instalada.



Figura 12C: 20ª VT instalada.



Figura 13C: Tapume de obra instalado. 6ª VT.



Figura 14C: Demolição. 6ª VT.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 01E: infraestrutura, tomadas, interruptores, iluminação - 20ª VT



Figura 02E: infraestrutura, tomadas, interruptores, iluminação - 20ª VT



Figura 03E: infraestrutura, tomadas, interruptores, iluminação - 20ª VT



Figura 04E: infraestrutura, tomadas, interruptores, iluminação - 20ª VT



Figura 05E: infraestrutura, tomadas, interruptores, iluminação - 19ª VT



Figura 06E: infraestrutura, tomadas, interruptores, iluminação - 19ª VT



Figura 07E: totens e instalações - audiências
19ª e 20ª VT




Figura 08E: totens e instalações - audiências
19ª e 20ª VT



Figura 09E: totens e instalações - audiências
19ª e 20ª VT




Figura 10E: totens e instalações - audiências
19ª e 20ª VT




Figura 11E: totens e instalações - audiências
19ª e 20ª VT




Figura 12E: totens e instalações - audiências
19ª e 20ª VT

INSTALAÇÕES LÓGICAS.



Figura 13E: caixas de som 19ª e 20ª VT



Figura 14E: caixas de som 19ª e 20ª VT



Figura 15E: caixas de som 19ª e 20ª VT



Figura 16E: instalações lógicas - audiências 19ª e 20ª VT



Figura 17E: instalações lógicas - audiências 19ª e 20ª VT



Figura 18E: instalações lógicas - audiências 19ª e 20ª VT

I.13. CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS





Figura 23E: alimentador QDAR2



Figura 24E: alimentação condensadoras -
frente anexo



Figura 25E: alimentação condensadoras -
frente anexo



Figura 26E: alimentação condensadoras -
frente anexo

Curitiba, 13 de dezembro de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro