

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 19ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU.

CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU**, objeto do Contrato Nº 05/2016, CP 05/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 28/11/2018 até 08/01/2019 (data da 19ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01C: Caçamba para retirada de entulhos.



Figura 02C: Ligação de esgoto definitiva.

I.7. ESQUADRIAS.



Figura 03C: Portas de alumínio - banheiro público masculino.



Figura 04C: Portas de alumínio - banheiro público feminino.



Figura 05C: Portas de alumínio - banheiros públicos - detalhe fechadura.



Figura 06C: Portas de alumínio - Arquivo - Área de Serviço e Copa.




Figura 07C: Janelas de alumínio - vistas internas.



Figura 08C: Janelas de alumínio - vistas internas.



Figura 09C: Janelas de alumínio - vistas internas.



Figura 10C: Janelas de alumínio - vistas internas.



Figura 11C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 12C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 13C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 14C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 15C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 16C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 17C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 18C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 19C: Grades de proteção das janelas - Fórum.



Figura 20C: Grades de proteção das janelas - Fórum.

I.10. FORRO.



Figura 21C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 22C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 23C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 24C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 25C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 26C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 27C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 28C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 29C: Forro modular - 3ª Vara.



Figura 30C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 31C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 32C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 33C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 34C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 35C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 36C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 37C: Forro modular - 2ª Vara.



Figura 38C: Forro modular - 2ª Vara.




Figura 39C: Acesso OAB, Sala de Perícias, Distribuição, PAB's e Auditório.



Figura 40C: Forro modular - OAB.




Figura 41C: PAB.



Figura 42C: Forro modular - PAB.



Figura 43C: Auditório.



Figura 44C: Auditório.



Figura 45C: Copa Distribuição.



Figura 46C: Distribuição / Sala dos Oficiais.



Figura 47C: Corredor lateral - Hall Central.



Figura 48C: Corredor lateral - Hall Central.



Figura 49C: Hall Central.



Figura 50C: Banheiros públicos.

I.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.



Figura 51C: Acessórios dos banheiros -
toalheiro tipo gancho.



Figura 52C: Acessórios dos banheiros -
papeleira.



Figura 53C: Acessórios dos banheiros -
papeleira, toalheiro e barras de apoio.



Figura 54C: Acessórios dos banheiros -
papeleira e barras de apoio.



Figura 55C: Acessórios das copas -
toalheiro.



Figura 56C: Acessórios dos banheiros -
papeleira e toalheiro.



Figura 57C: Acessórios dos banheiros -
papeleira e barras de apoio.



Figura 58C: Acessórios dos banheiros -
papeleira e toalheiro.



Figura 59C: Acessórios dos banheiros -
papeleira e barras de apoio.



Figura 60C: Acessórios dos banheiros -
papeleira e toalheiro.



Figura 61C: Acessórios dos banheiros -
papeleira, toalheiro e barras de apoio.



Figura 62C: Acessórios dos banheiros -
papeleira, toalheiro e barras de apoio.



Figura 63C: Acessórios dos banheiros -
papelreira e toalheiro.



Figura 64C: Acessórios dos banheiros -
papelreira.



Figura 65C: Chuveiro elétrico - banheiros
dos vestiários.



Figura 66C: Chuveiro elétrico - banheiros
dos vestiários.



Figura 67C: Caixas de inspeção com grelha
- águas pluviais.



Figura 68C: Caixas de inspeção com grelha
- águas pluviais.




Figura 69C: Caixas de inspeção com grelha - águas pluviais.



Figura 70C: Caixas de inspeção com grelha - águas pluviais.

I.16. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO.



Figura 71C: Evaporadora 9.000 BTU's - Guarita.



Figura 72C: Condensadora 9.000 BTU's e exaustor - Guarita.



Figura 73C: Exaustor instalado - Guarita.



Figura 74C: Grelha interna do exaustor - Guarita.



Figura 75C: Grelhas internas de insuflamento no forro - Fórum.



Figura 76C: Grelhas internas de retorno no forro - Fórum.



Figura 77C: Grelhas internas de insuflamento no forro - Fórum.



Figura 78C: Grelhas internas de retorno no forro - Fórum.



Figura 79C: Grelhas internas de insuflamento e retorno no forro - Fórum.



Figura 80C: Grelhas internas de insuflamento e retorno no forro - Fórum.

I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.



Figura 81C: Plantio de grama esmeralda - muro de divisa da esquerda.



Figura 82C: Estacionamentos e calçadas internas.




Figura 83C: Estacionamentos e calçadas internas.




Figura 84C: Estacionamentos e calçadas internas.



Figura 85C: Estacionamentos e calçadas internas.



Figura 86C: Estacionamentos e calçadas internas.



Figura 87C: Estacionamentos e calçadas internas.



Figura 88C: Estacionamentos e calçadas internas.



Figura 89C: Calçadas sob os bancos.



Figura 90C: Calçadas sob os bancos.




Figura 91C: Estacionamentos e calçadas internas.



Figura 92C: Portões de pedestres - Gradil de fechamento.



Figura 93C: Portões de veículos - Gradil de fechamento.




Figura 94C: Portões de veículos - Gradil de fechamento.



Figura 95C: Portões de veículos - Gradil de fechamento.



Figura 96C: Plantio de grama esmeralda - passeio externo.



Figura 97C: Plantio de grama esmeralda - passeio externo.



Figura 98C: Calçada externa com piso podotátil.



Figura 99C: Calçada externa com piso podotátil.



Figura 100C: Calçada externa com piso podotátil - Acesso de pedestres.



Figura 101C: Calçada externa - Acesso de veículos.



Figura 102C: Calçada externa com piso podotátil.



Figura 103C: Calçada interna com piso podotátil.




Figura 104C: Calçada externa com piso podotátil.

I.19. PINTURAS.



Figura 105C: Pintura na face interna do muro de divisa.



Figura 106C: Pintura na face interna do muro de divisa.



Figura 107C: Pintura na face interna do muro de divisa.



Figura 108C: Pintura na face interna do muro de divisa.



Figura 109C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 110C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 111C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 112C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 113C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 114C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 115C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 116C: Pintura do gradil de fechamento.



Figura 117C: Textura em paredes externas
- Arquivo.



Figura 118C: Textura em paredes externas
- Arquivo.



Figura 119C: Textura em paredes externas
- Fórum.



Figura 120C: Textura em paredes externas
- Fórum.



Figura 121C: Textura em paredes externas
- Fórum.



Figura 122C: Textura em paredes externas
- Fórum.



Figura 123C: Textura em paredes externas - Fórum.



Figura 124C: Textura em paredes externas - Fórum.



Figura 125C: Textura em paredes externas - Fórum.



Figura 126C: Textura em paredes externas - Fórum.



Figura 127C: Textura em paredes externas - Fórum.



Figura 128C: Textura em paredes externas - Fórum.



Figura 129C: Pintura em paredes internas - Arquivo.



Figura 130C: Pintura em paredes internas - Arquivo.

I. 22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.




Figura 01E: iluminação interna - área central



Figura 02E: iluminação interna - quadrante fundos esquerda




Figura 03E: iluminação interna - quadrante fundos esquerda



Figura 04E: iluminação interna - quadrante fundos esquerda



Figura 05E: iluminação interna - quadrante fundos direita



Figura 06E: iluminação interna - quadrante fundos direita




Figura 07E: luminárias 4x10W



Figura 08E: lâmpadas 10W tubulares



Figura 09E: iluminação externa - postes tipo pétala



Figura 10E: iluminação externa - postes tipo pétala



Figura 11E: iluminação externa - postes tipo pétala



Figura 12E: iluminação externa - postes tipo pétala



Figura 13E: iluminação externa - balizadores corredor central



Figura 14E: iluminação externa - balizadores corredor central

I. 23. SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIOS.



Figura 15E: alarme de incêndios - botoeira



Figura 16E: alarme de incêndios - botoeiras e sirene audiovisual

I.25. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIAS.



I.26. 1º TERMO ADITIVO.






Figura 133C: Gradil de fechamento interno.



Figura 134C: Gradil de fechamento interno.



Figura 135C: Gradil de fechamento interno - portão de veículos.




Figura 136C: Gradil de fechamento interno - portão de veículos.

Curitiba, 15 de janeiro de 2019.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro