

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL E O ALMOXARIFADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ - CONTRATO 043/2018 - PO 42/2018.

CONTRATADA: HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL E O ALMOXARIFADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ - CONTRATO 043/2018 - PO 42/2018, objeto do Contrato Nº 43/2018, PO 42/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/01/2018 até 11/02/2019 (quinta etapa).

SERVIÇOS

1.0 ADMINISTRAÇÃO



Figura 01 - Tapume de chapa de madeira compensada para proteção do lote

2.0 DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 02 - Pilaretes e vigas baldrame removidas (colocado tapume para proteção do lote).



Figura 03: Guarda corpo e corrimão removidos.

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS



Figura 04: Escavações de valas para construção do baldrame..



Figura 05 - Baldrame construído no perímetro do gradil.

5.0 PISOS EXTERNOS E INTERNOS.



Figura 06 - Assentamento de revestimento cerâmico na plataforma e rampa.



Figura 07 - Assentamento de rodapé cerâmico na plataforma e rampa.



Figura 08 - Assentamento de piso rodapé cerâmico na guarita

6.0 PAREDES E PAINÉIS



Figura 09 - Paredes da Área de Vivência construídas.



Figura 10 - Paredes da Área de Vivência construídas.

7.0 REVESTIMENTOS



Figura 11 - Massa única e chapisco na guarita da plataforma.



Figura 12 - Peitoril na guarita da plataforma.




Figura 13 - Soleira no local da parede removida.

8.0 INST. SANITÁRIAS GUARITAS, ARQUIVO E ÁREA DE VIVÊNCIA.



Figuras 14: Caixa de inspeção instalada na Área de Vivência.

10.0 COBERTURAS E FORROS.



Figuras 15 - Estruturas metálicas e telhamento metálico termo acústico na Área de Vivência.

11.0 PINTURAS



Figura 16 - Pintura na estrutura da cobertura da área de Vivência.



Figura 17 - Pintura grafite nos portões metálicos..



Figura 18 - Pintura nos postes externos em tinta grafite.



Figura 19 - Pintura na fachada na cor azul.

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 20 - Limpeza manual do terreno.

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS




Figuras 01E - Instalações elétricas, lógicas, quadro elétrico - Guarita





Figuras 02E - Alimentadores e quadros elétricos - QDG, QD13, QD18





Figuras 03E - Instalações elétricas - Área de Vivência e banheiros



Figuras 04E - Iluminação - secretaria Arquivo Geral

Curitiba, 21 de fevereiro de 2019.

Anadélia Trentini Campara
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 43/2018

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 43/2018

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 43/2018