

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**, objeto do Contrato Nº 81/2018, TP 03/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/02/2019 até 11/03/2019 (data da 1ª Medição).

### 1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Figura 01C: Placa de obra, nos moldes daquela sugerida pela comissão de fiscalização

TP 03/2018 - Contrato 81/2018 Empenho Inicial - 2018NE0002966	Relatório Fotográfico - 1ª Medição [KLS] Obra Nº 61 NAO	Página 1 de 8
--	--	---------------

## 2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 02C: Barraco de obra, contendo escritório, refeitório e almoxarifado. Os sanitários encontram-se em construção



Figura 03C: Detalhe do refeitório



Figura 04C: Detalhe do escritório



Figura 05C: Operário realizando a pintura externa do barraco de obra



Figura 06C: Piso de concreto no barraco de obra



Figura 07C: Execução do gabarito - locação da obra



Figura 08C: Detalhe de marcação de eixo no gabarito



Figura 09C: Gabarito executado na parte frontal do imóvel



Figura 10C: Instalação de tapume com telhas metálicas e portão de acesso em madeira

### 3. MOVIMENTO DE TERRA



Figura 11C: Remoção da camada vegetal na área central do terreno



Figura 12C: Remoção da camada vegetal e acerto de talude na extremidade esquerda do terreno - vista de frente



Figura 13C: Remoção da camada vegetal e acerto de talude na extremidade esquerda do terreno - vista em perfil

#### 4. INFRAESTRUTURA



Figura 14C: Início da escavação das brocas - parte frontal



Figura 15C: Início da escavação das brocas - fundos



Figura 16C: Armadura de uma estaca



Figura 17C: Concretagem de estacas na lateral direita da obra



Figura 18C: Concretagem de estacas nos fundos da obra



Figura 19C: Par de estacas, após concretagem

Curitiba, 13 de novembro de 2018.

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

Carlos Henrique Siwek  
Membro

Kelvi Leandro da Silva  
Membro