

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 21ª MEDIÇÃO

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**  
**CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017, CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 07/03/2019 até 29/03/2019 (vigésima primeira medição).

### SERVIÇOS

#### 6 . PAREDES E PAINÉIS



Figura 01C: Balcão de atendimento - 1ª Vara



Figura 02C: Balcão de atendimento - 2ª Vara

#### 8 . COBERTURA



Figura 03C: Capeamento das platibandas do reservatório de incêndio



Figura 04C: Capeamento das platibandas do reservatório de incêndio

## 9 . IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS



Figura 05C: Reservatório de incêndio após impermeabilização e aplicação de piso



Figura 06C: Reservatório de incêndio após impermeabilização e aplicação de piso

## 10 . FORRO



Figura 07C: Forro instalado no vestiário da primeira vara



Figura 08C: Forro instalado no BWC masculino da 1ª vara



Figura 09C: Forro instalado no BWC feminino da 1ª vara

## 13 . PISOS INTERNOS/EXTERNOS



Figura 10C: Piso podotátil em porcelanato, instalado na entrada principal do fórum



Figura 11C: Piso podotátil em porcelanato, instalado na entrada principal do fórum



Figura 12C: Piso em granito flameado, instalado na entrada principal do fórum



Figura 13C: Piso em granito flameado, instalado na entrada principal do fórum



Figura 14C: Piso em granito flameado, instalado na entrada lateral esquerda



Figura 15C: Piso em granito flameado, instalado na entrada lateral direita



Figura 16C: Tampo de fechamento da canaleta da sala técnica



Figura 17C: Tampo de fechamento da canaleta da sala técnica

## 15 . INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 18C: Assento instalado em bacia sanitária - BWC feminino da distribuição



Figura 19C: Lavatório com coluna suspensa - Sanitário feminino da 1ª vara



Figura 20C: Lavatório com coluna suspensa - Sanitário feminino da distribuição



Figura 21C: Torneira de pressão c/ fecham. automático - BWC juiz titular 1ª vara



Figura 22C: Torneira de pressão c/ fecham. automático - BWC juiz auxiliar 1ª vara



Figura 23C: Torneira de pressão c/ fecham. automático - BWC público bloco esquerdo



Figura 24C: Torneira de bica alta, instalada na copa do arquivo



Figura 25C: Torneira de bica alta, instalada na copa da 2ª vara



Figura 26C: Torneira de uso geral, instalada na área de serviço da 1ª vara



Figura 27C: Torneira de uso geral, instalada na área de serviço da 2ª vara



Figura 28C: Válvula de descarga, instalada no sanitário PNE público, bloco da direita

## 18 . PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 29C: Complementação do muro - lateral direita



Figura 30C: Fechamento do vão de muro (era usado como acesso provisório de veículos)

## 19 . PINTURAS



Figura 31C: Pintura do recuo da fachada dos fundos - doric white



Figura 32C: Pintura do recuo da fachada (lateral esquerda) - doric white



Figura 33C: Pintura do recuo da fachada frontal - doric white



Figura 34C: Pintura do reservatório de incêndio - doric white

## 20 . SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 35C: Mastros para bandeiras - 3m e 4m



Figura 36: Detalhe da fixação dos mastros para bandeiras

Figura 37: Paraciclos instalados junto à fachada frontal do imóvel



## 22 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS






Figura 07E: condutes padrão genérico - tomadas elétricas



Figura 08E: condutes padrão genérico - tomadas elétricas



Figura 09E: luminárias com aletas 4 lâmpadas LED



Figura 10E: luminárias com aletas 4 lâmpadas LED



Figura 11E: luminárias plafon LED



Figura 12E: luminárias plafon LED

## 23 . SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)



Figura 13E: Barramento BEP



Figura 14E: Barramento BEP

## 24 . ALARME DE INCÊNDIO



Figura 15E: caixas 2x4" para acionamento de bomba e alarme de incêndios



Figura 16E: caixas 2x4" para acionamento de bomba e alarme de incêndios

## 25 . INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME



Figura 17E: DG de telefonia



Figura 18E: DG de telefonia



## 29 . 4º TERMO ADITIVO






Figura 40C: Cortineiro executado junto ao acesso lateral da direita



Figura 41C: Cortineiro executado junto ao acesso lateral esquerdo



Figura 42C: Cortineiro executado no acesso à 2ª vara

Curitiba, 05 de abril de 2019.

---

Arnaldo Nascimento de souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Kelvi Leandro da Silva  
Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\58-APUCARANA-CP04\_2016-FÓRUM\Medições\21ª Medição\_28-03-19\CP\_04-2016\_21ª\_MEDIÇÃO\_Rascunho\_1.xlsx]RELATORIO