

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.**

**CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/03/2019 até 26/04/2019 (2 meses após início de obra).

### **I.7. FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO**



Figura 01C: Andaimas utilizados na obra - parte interna.




Figura 02C: juntas de dilatação.



Figura 03C: Piso finalizado - Secretaria.




Figura 04C: Rodapés.




Figura 05C: Peitoris.



Figura 06C: Soleiras.



Figura 07C: Contra-vergas - Gabinete do Juiz.



Figura 08C: Lavatório com coluna PNEs.



Figura 09C: Torneira pressmatic.



Figura 10C: dispenser de papel toalha.



Figura 11C: Bacia acoplada PNEs.



Figura 12C: registro de parede.



Figura 13C: Saboneteira.



Figura 14C: bacias e lavatórios reinstalados.



Figura 15C: Azulejos BWCs.



Figura 16C: portas de madeira reinstaladas.



Figura 17C: Janela Alumínio instalada  
(Gabinete do Juiz).



Figura 18C: Janelas de Alumínio instaladas  
(Gab. do Juiz e Sala de Audiências).




Figura 19C: portas de madeira reinstaladas.

*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.*



Figura 01E: Coluna técnica instalada.

**I.8. FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO**




Figura 20C: Pisos cerâmicos instalados -  
Secretaria.




Figura 21C: Juntas de dilatação.



Figura 22C: Rodapés



Figura 23C: Peitoris (Sala de Audiências).



Figura 24C: parede Dry-wall - BWC Juiz



Figura 25C: lavatórios e bacias reinstalados.



Figura 26C: Dispenser e Saboneteira



Figura 27C: torneira pressmatic.




Figura 28C: papelreira



Figura 29C: Bacia PNEs.




Figura 30C: Azulejos BWC executados




Figura 31C: portas reinstaladas.




Figura 32C: portas reinstaladas.



Figura 33C: portas reinstaladas.



Figura 34C: portas reinstaladas.



Figura 35C: nova porta instalada.

### I.9. FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR



Figura 36C: Pisos  
Cerâmicos finalizados.




Figura 37C: Rodapés.




Figura 38C: Parede dry-wall - BWC PNEs



Figura 39C: Bacia PNEs.



Figura 40C: lavatório - BWC PNEs



Figura 41C: dispenser papel toalha.



Figura 42C: saboneteira - BWC PNEs



Figura 43C: toalheiro.



Figura 44C: torneira pressmatic



Figura 45C: Azulejos - BWC PNEs.




Figura 46C: Porta nova instalada - BWC PNEs



Figura 47C: Pintura hall público.

### I.10. FASE 08 - HALL DE ENTRADA + OAB + PAB



### I.11. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS




Figura 51C: Piso "paver" instalado.



Figura 52C: bancos em concreto e floreiras em alvenaria.



Figura 53C: floreiras em alvenaria.




Figura 54C: Piso "paver" instalado, incluindo piso podotátil, Rua das Nações Unidas



Figura 55C: rampa de acesso PNEs.



Figura 56C: piso podotátil.



Figura 57C: Piso podotátil - Rua Joaquim Nabuco.




Figura 58C: pintura cobertura - frente 1ª VT.



Figura 59C: pintura cobertura - fundos 3ª VT.



Figura 60C: pintura cobertura - fundos 3ª VT.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
**Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais**



Figura 61C: pintura cobertura - fundos 3ª VT.

Curitiba, 07 de maio de 2019.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro