

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/04/2019 até 06/05/2019 (14 meses após início de obra).

I.6. FASE 04 - 7ª E 8ª VARA DO TRABALHO



Figura 1C - portas e painéis de vidro



Figura 2C - forro gesso acartonado removível.



Figura 3C - forro acústico



Figura 4C - rodapés - área de público.



Figura 5C - Pintura paredes internas



Figura 6C - pintura do forro - área de público.



Figura 7C - pintura da escada e corrimãos



Figura 8C - pintura nos dutos de insuflamento - área de público.



Figura 9C - pintura e reinstalação de protetores de parede.



Figura 10C - SPLITS instalados.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 01E: instalações elétricas 7ª e 8ª VT



Figura 02E: instalações elétricas 7ª e 8ª VT



Figura 03E: itens Dutotec 7ª e 8ª VT



Figura 04E: itens Dutotec 7ª e 8ª VT



Figura 05E: itens Dutotec 7ª e 8ª VT




Figura 06E: itens Dutotec 7ª e 8ª VT



Figura 07E: iluminação 7ª e 8ª VT



Figura 08E: iluminação 7ª e 8ª VT



INSTALAÇÕES LÓGICAS.





Figura 15E: caixas de passagem salas de audiências 7ª e 8ª VT



Figura 16E: caixas de passagem salas de audiências 7ª e 8ª VT

I.6. FASE 05 - 9ª E 12ª VARA DO TRABALHO



Figura 11C - Tapumes instalados - 9ª VT.



Figura 12C - Demolição de divisórias, pisos.



Figura 13C - Instalação de piso cerâmico - 9ª VT.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 17E: retirada instalações, nova infraestrutura - 9ª VT



Figura 18E: retirada instalações, nova infraestrutura - 9ª VT




Figura 19E: retirada instalações, nova infraestrutura - 9ª VT



Figura 20E: retirada instalações, nova infraestrutura - 9ª VT



Figura 21E: infraestrutura, cabeamento - 9ª VT




Figura 22E: infraestrutura, cabeamento - 9ª VT



Figura 23E: quadros elétricos - 9ª VT



Figura 24E: quadros elétricos - 9ª VT



I.13.CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.






Figura 29E: infraestrutura - eletrocalhas ar cobertura VM362




Figura 30E: cabeamento elétrico ar condicionado cobertura VM362

Curitiba, 16 de maio de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro