

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO****OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS****CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**, objeto do Contrato Nº 81/2018, TP 03/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela contratada, no período de 16/05/2019 até 13/06/2019 (data da 4ª Medição).

**5. SUPRAESTRUTURA**

Figura 01C: Preparo das fôrmas dos pilares



Figura 02C: Pilares concretados na parte dos fundos



Figura 03C: Detalhe dos pilares já desformados



Figura 04C: Pilares localizados nos fundos



Figura 05C: Detalhe de fôrmas de vigas da cobertura



Figura 06C: Escoramento de formas de vigas



Figura 07C: Fôrmas de vigas da cobertura, travada



Figura 08C: Fôrmas de vigas da cobertura, no detalhe



Figura 09C: Face frontal do imóvel, com fôrmas de vigas



Figura 10C: Fôrmas de vigas com armaduras instaladas



Figura 11C: Armaduras instaladas nas vigas V13 e V17



Figura 12C: Armaduras nas vigas V20 e V43



Figura 13C: Viga V17, já concretada



Figura 14C: Viga V23, já concretada



Figura 15C: Viga V16, já concretada



Figura 16C: Detalhe de escoramento de laje



Figura 17C: Escoramento de laje e viga



Figura 18C: Detalhe de escoramento da laje L24



Figura 19C: Preparo de armadura negativa - L26 e L27



Figura 20C: Preparo de nervura transversal em laje



Figura 21C: Detalhe de vigota treliçada



Figura 22C: Etiqueta identificadora do fabricante da laje



Figura 23C: Etiqueta de localização da vigota na laje



Figura 24C: Vigotas treliçadas estocadas no canteiro



Figura 25C: Início da concretagem de trecho de laje



Figura 26C: Uso de lança na concretagem das lajes



Figura 27C: Lajes L21 a L23, após concretagem



Figura 28C: Lajes L16 a L20, após concretagem



Figura 29C: Ferragem de pilaretes da platibanda



Figura 30C: Detalhe de armadura de um pilarete

## 6. PAREDES E PAINÉIS



Figura 31C: Operário levantando alvenaria da platibanda



Figura 32C: Alvenaria da platibanda frontal



Figura 33C: Alvenaria da platibanda sobre PAB



Figura 34C: Alvenaria da platibanda sobre OAB e perícia

## 18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 35C: Armadura de viga de coroamento do muro



Figura 36C: Viga de coroamento do muro, já concretada



Figura 37C: Muro já chapiscado - fundos



Figura 38C: Muro já chapiscado - lateral esquerda



Figura 39C: Muro já chapiscado - lateral direita



Figura 40C: Muro já chapiscado - frontal

## 22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 41C: Caixa metálica com medidor e disjuntor



Figura 42C: Medidor padrão Copel

Curitiba, 17 de junho de 2019.

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Siwek  
Membro

\_\_\_\_\_  
Kelvi Leandro da Silva  
Membro