

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.**

**CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/05/2019 até 26/06/2019 (4 meses após início de obra).

### **I.3. FASE 01 - ÁREA NOVA**



Figura 01C: demolição alvenarias.




Figura 02C: demolição lajes.



Figura 03C: caçambas para retirada de entulhos.



Figura 04C: remoção de divisórias.



Figura 05C: remoção de infraestrutura elétrica existente.



Figura 06C: remoção de infraestrutura elétrica existente.



Figura 07C: remoção de infraestrutura elétrica existente.



Figura 08C: remoção de infraestrutura elétrica existente.

### I.5. FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO



Figura 09C: Instalação de pisos cerâmicos - Secretaria.



Figura 10C: Instalação de pisos cerâmicos - sala de audiências.



Figura 11C: Instalação de pisos cerâmicos - Secretaria.



Figura 12C: Instalação de pisos cerâmicos - juntas de dilatação.



Figura 13C: rodapés instalados



Figura 14C: soleira de granito instalada - acesso ao jardim.



Figura 15C: Abertura de vão - requadro de vão  
- porta de acesso ao jardim



Figura 16C: Instalação de azulejos - Copa.



Figura 17C: porta reinstalada



Figura 18C: porta de alumínio - acesso ao  
jardim.



Figura 19C: pintura interna - sala de audiências



Figura 20C: pintura interna - sala de audiências.



Figura 21C: pintura interna - secretaria.



Figura 22C: pintura interna - Secretaria.



Figura 23C: lâmpadas LED instaladas.

### I.10. FASE 08 - HALL DE ENTRADA + OAB + PAB



Figura 24C: demolição de divisórias.



Figura 25C: demolição de piso vinílico.



Figura 26C: demolição de piso vinílico.



Figura 27C: demolição de divisórias e forros.



Figura 28C: demolição de divisórias e forros.



Figura 29C: demolição de revestimentos.



Figura 30C: Pisos cerâmicos instalados - futura OAB



Figura 31C: Pisos cerâmicos instalados - futuro hall público



Figura 32C: eletrodutos e eletrocalhas instaladas.



Figura 33C: eletrodutos e eletrocalhas instaladas.




Figura 34C: eletrocalhas e perfilados instalados



Figura 35C: eletrocalhas e perfilados instalados



Figura 36C: quadro de telefonia instalado



Figura 37C: quadro de telefonia instalado.

### I.11. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS



Figura 38C: Árvores ornamentais plantadas



Figura 39C: terra vegetal.



Figura 40C: Árvores ornamentais e terra vegetal - jardim 3ª VT



Figura 41C: demolição de pavimento - acesso principal



Figura 42C: demolição de pavimento - acesso principal.



Figura 43C: piso podotátil sobre lastro de concreto e tela soldada - entrada de veículos.

### I.12. FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS



Figura 44C: remoção de alambrado - muro lateral esquerda.



Figura 45C: execução de estacas broca - muro lateral esquerda.



Figura 46C: execução de vigas baldrame e pilaretes - muro lateral esquerda.



Figura 47C: execução de vigas baldrame e pilaretes - muro lateral esquerda.



Figura 48C: execução de vigas baldrame e pilaretes - muro lateral esquerda.



Figura 49C: execução de vigas baldrame, pilaretes, cinta de concreto e alvenaria - muro lateral esquerda.



Figura 50C: execução de vigas baldrame, pilaretes, cinta de concreto e alvenaria - muro lateral esquerda.



Figura 51C: execução de pilaretes - muro lateral esquerda.



Figura 52C: execução de vigas baldrame, pilaretes e alvenaria - muro lateral esquerda.



Figura 53C: execução de vigas baldrame, pilaretes e alvenaria - muro lateral esquerda.

#### I.14. FASE 12 - PINTURA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 54C: Pintura fachada lateral - Rua Joaquim Nabuco.



Figura 55C: Pintura fachada lateral - Rua Joaquim Nabuco.



Figura 56C: Pintura fachada lateral - Rua Joaquim Nabuco.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais

Curitiba, 09 de julho de 2019.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro