



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/08/2019 até 26/09/2019 (7 meses após início de obra).

I.3. FASE 01 - ÁREA NOVA

CIVIL



Figura 01C - manta aluminizada -cobertura



Figura 02C - piso cerâmico - 4ª VT



Figura 03C - piso cerâmico - 4ª VT



Figura 04C - piso cerâmico - 4ª VT



Figura 05C - paredes dry-wall - atendimento - 4ª VT



Figura 06C - paredes dry-wall - Arquivo



Figura 07C - instalações hidráulicas de esgoto - 4ª VT

ELÉTRICA



Figura 01E - Infraestrutura (fase 01)



Figura 02E - Infraestrutura (fase 01)



Figura 03E - Infraestrutura (fase 01)



Figura 04E - Infraestrutura (fase 01)




Figura 05E - Infraestrutura (fase 01)




Figura 06E - Infraestrutura (fase 01)



Figura 07E - Infraestrutura (fase 01)



Figura 08E - Infraestrutura (fase 01)




Figura 09E - Caixa de passagem e cabeamento



Figura 10E - Caixa de ligação e cabeamento



Figura 11E - Caixas de passagem




Figura 12E - Caixas de ligação e cabeamento



Figura 13E - Rack (4ª VT) e cabeamento lógico



Figura 14E - Rack (4ª VT) e infraestrutura de descida e cabeamento lógico



Figura 15E - Quadro QDE-Auxiliar




Figura 16E - Quadro QDE-Auxiliar

I.5. FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO

CIVIL



Figura 08C - cobertura porta externa - 3ª VT

I.10. FASE 08 - HALL DE ENTRADA + OAB + PAB

CIVIL



Figura 09C - remoção piso vinílico




Figura 10C - andaimes



Figura 11C - piso cerâmico - hall de entrada



Figura 12C - juntas de dilatação



Figura 13C - piso podotátil - hall de entrada - alerta e direcional



Figura 14C - rodapés em poliuretano - hall de entrada



Figura 15C - relocação de AC SPLIT - hall de entrada



Figura 16C - Forro instalado - hall de entrada



Figura 17C - bate-macas - hall público



Figura 18C - portas vidro temperado - saída




Figura 19C - portas vidro temperado - entrada



Figura 20C - estrutura de alumínio - fachada




Figura 21C - estrutura de alumínio - fachada




Figura 22C - estrutura de alumínio - fachada



Figura 23C - painéis vidro temperado - entrada



Figura 24C - painéis vidro temperado - entrada



Figura 25C - placas cimentícias - fachada - entrada



Figura 26C - placas cimentícias - fachada - entrada



Figura 27C - pintura interna - hall público



Figura 28C - pintura portas - hall público

ELÉTRICA




Figura 15E - Quadro elétrico QDE-Hall




Figura 16E - Quadro elétrico QDE-Hall



Figura 19E - Iluminação atendimento



Figura 20E - Iluminação atendimento



Figura 21E - Iluminação perícia



Figura 22E - Iluminação perícia




Figura 23E - Iluminação (área de espera)



Figura 24E - Caixas de ligação para pontos elétricos e lógicos (área de espera)




Figura 25E Cabeamento elétrico (fase 08)




Figura 26E Cabeamento elétrico (fase 08)

I.11. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS

CIVIL



Figura 29C - vigas de baldrame - muro - lounge externo



Figura 30C - alvenaria de vedação - muro - lounge externo



Figura 31C - floreiras de alvenaria/concreto - acesso principal



Figura 32C - floreiras de alvenaria/concreto - jardim do acesso principal ao FT



Figura 33C - paver - passeio público - Rua das Nações Unidas



Figura 34C - paver - passeio público - Rua das Nações Unidas

ELÉTRICA



Figura 27E - Caixa de passagem (transição área externa)

I.12. FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS

CIVIL



Figura 35C - requadro/pingadeiras - muro lateral esquerda



Figura 36C - pintura muro lateral esquerda



Figura 37C - requadro superior/pingadeiras - muro fundos divisa



Figura 38C - pintura - muro fundos divisa



Figura 39C - massa única - muro que delimita área de serviço



Figura 40C - gradil metalon - estacionamento interno




Figura 41C - pintura gradil - Rua das Nações Unidas

I.14. FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CIVIL



Figura 42C - pintura fachada fundos



Figura 43C - pintura guarda corpos -
estacionamento 1ª VT

Curitiba, 10 de outubro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro