

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1º MEDIÇÃO - 5º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referentes à 1ª medição do 5º termo aditivo.

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

I.1. SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA



Figura 01C: Pintura portas armários de elétrica - hall público.



Figura 02C: Pintura eletrocalhas



Figura 03C: Pintura eletrocalhas



Figura 04C: pintura verniz porta BWCs




Figura 05C: pintura verniz porta BWCs



Figura 06C: Pintura verniz porta gabinete

I.2. SERVIÇOS EM PISOS - TROCA DE PISO CERÂMICO SOLTO - 10 PISOS



Figura 07C: retirada de pisos soltos



Figura 08C: Pisos cerâmicos reinstalados.

I.3. SERVIÇOS EM PISOS - CONTRA PISO OCO - 1ª E 2ª VARAS DO TRABALHO



Figura 09C: retirada de contra-piso "oco" - hall público



Figura 10C: recomposição de contra-piso.



Figura 11C: recomposição de contra-piso



Figura 12C: recomposição de contra-piso



Figura 13C: pisos cerâmicos instalados após a recomposição do contra-piso

I.4. SERVIÇOS EM PISOS - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE PISO P/ REDE LÓGICA ATÉ O RACK - PISOS 10 E 8.



Figura 14C: rasgo de piso para passagem da rede lógica



Figura 15C: recomposição de rasgo de piso.

I.5. SERVIÇOS EM PISOS - FECHAMENTO DE RASGO DE PISO - CANALETAS DAS SALAS DE AUDIÊNCIA - 10 PISOS



Figura 16C: rasgo de piso - canaletas salas de audiência



Figura 17C: rasgo de piso - canaletas salas de audiência.



Figura 18C: rasgo de piso - canaletas salas de audiência.



Figura 19C: recomposição de rasgo de piso - canaletas salas de audiência.

I.6. MUDANÇA DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO - SALA FUNDOS - GESSO COM VIDRO - 1ª VT - PISO 10



Figura 20C: recuo de parede executado.

I.7. TRABALHOS EM RODAPÉ - 1ª, 2ª VTs - PISO 10



Figura 21C: emassamento de rodapés .



Figura 22C: emassamento de rodapés .

I.8. MUDANÇA DE HIDRANTE - HALL PÚBLICO 18ª VT - EDIFÍCIO ANEXO



Figura 23C: relocação de hidrante.



Figura 24C: tubulação após relocação de hidrante .



Figura 25C: hidrante relocado



Figura 26C: envelopamento em gesso -
tubulação de hidrante

I.9. REPAROS NA PAREDE DE DIVISA TRT E VIZINHOS - EDIFÍCIO ANEXO



Figura 27C: recomposição de revestimento -
platibanda de divisa

I.10. REPAROS NO POÇO DE VENTILAÇÃO DA 17ª, 18ª, 19ª e 20ª VTs - EDIFÍCIO ANEXO



Figura 28C: revestimento poço de ventilação



Figura 29C: revestimento poço de ventilação.



Figura 30C: revestimento poço de ventilação e laje interna

I.11. SOLEIRA DE GRANITO NA 20ª VT - MUDANÇA DE LAYOUT - EDIFÍCIO ANEXO



I.12. REFORÇO ESTRUTURAL NO VÃO DAS JANELAS 20ª VT - EDIFÍCIO ANEXO



I.13. FORRO REMOVÍVEL DO HALL PÚBLICO - 3ª VT - PISO 9



Figura 34C: forro removível instalado .



Figura 35C: forro removível instalado .



Figura 36C: forro removível instalado.

I.14. PORTA DE MADEIRA - MUDANÇA DE LAYOUT - 6ª VT - PISO 7



Figura 37C: porta de madeira instalada - acesso entre área de atendimento e secretaria.

I.15. PORTA DE VIDRO DE CORRER COM VIDRO FIXO - MUDANÇA DE LAYOUT - 6ª VT - PISO 7



Figura 38C: porta de vidro de correr - área de atendimento.



Figura 39C: vidro fixo - área de atendimento.

I.16. MUDANÇA DE PORTA DO GABINETE 1 DA 4ª VT - PISO 8



Figura 40C: porta relocada.

I.17. EMASSAMENTO DE PILARES QUE ESTAVAM COM GRAFIATO - 4ª e 6ª VTs - PISO 8



Figura 41C: revestimento pilar - 4ª VT.



Figura 42C: revestimento pilar - 6ª VT.

I.18. CAIXAS/ENVELOPAMENTO DE ELETROCALHAS - GESSO ACARTONADO - PISOS 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1



Figura 43C: envelopamento eletrocalhas.



Figura 44C: envelopamento eletrocalhas.



Figura 45C: envelopamento eletrocalhas.

I.19. PAREDES DE GESSO ACARTONADO - AQUÁRIO COMPLETO - 4ª, 7ª, 10ª VTs



Figura 46C: paredes divisórias - "Aquário" .



Figura 47C: vidros fixos - "Aquário".

I.21. PAREDES DE GESSO ACARTONADO 100 MM PARA REVESTIR OS HIDRANTES DOS ANDARES PARES - PISOS 10, 8, 6, 4, e 2



Figura 48C: hidrante sem revestimento nos fundos.



Figura 49C: revestimento executado nos fundos do hidrante.

**I.22. RODAPÉ DE 12 CENTÍMETROS COLOCADO NA 4ª e 5ª VTs - PISO 8 -
APLICADO**



Figura 50C: rodapé instalado.



Figura 51C: rodapé instalado.

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

**II.2. TRABALHOS NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL - PISOS
10, 8, 6, 4**



Figura 52C: espuma de poliuretano aplicada -
juntas de dilatação.

II.5. TRABALHOS NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - EDIFÍCIO ANEXO



Figura 53C: manta de borracha aplicada .



Figura 54C: perfis de alumínio para acabamento.

II.9. PISOS



Figura 55C: Piso instalado - hall público - 13ª e 15ª VTs.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum de Curitiba

Curitiba, 13 de setembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro