



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum de Curitiba

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 20ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/10/2019 até 06/11/2019 (20 meses após início de obra).

I.11. FASE 09 - 14ª E 16ª VARA DO TRABALHO

CIVIL



Figura 01 - Balcão de atendimento - 16ª VT



Figura 02 - porta/painel vidro temperado 16ª VT



Figura 03 - Finalização forro 16ª VT




Figura 04 - rodapés 16ª VT



Figura 05 - soleira granito 16ª VT



Figura 06 - pintura dry-wall 16ª VT




Figura 06 - pintura portas - verniz - 16ª VT




Figura 07 - pintura rodapés 16ª VT




Figura 08 - protetores reinstalados - 16ª VT



Figura 09 - SPLIT instalado 16ª VT



Figura 10 - dutos exaustão/ventilação instalados - hall público 16ª VT

ELÉTRICA



Figura 01E - infraestrutura 16ª VT - sala de audiências



Figura 02E - iluminação 16ª VT - substituição lâmpadas



Figura 03E - iluminação 16ª VT - substituição lâmpadas



Figura 04E - iluminação 16ª VT - luminárias com aletas



Figura 05E - iluminação 16ª VT - luminárias com aletas




Figura 06E - iluminação 16ª VT - luminárias com aletas



Figura 07E - iluminação 16ª VT - luminárias plafon




Figura 08E - iluminação 16ª VT - luminárias plafon, sensores




Figura 09E - iluminação 16ª VT - luminárias, sensores, blocos



Figura 10E - Colunas técnicas e tomadas linha Dutotec




Figura 11E - Colunas técnicas e tomadas linha Dutotec



Figura 12E - Colunas técnicas e tomadas linha Dutotec



Figura 13E - Totens e tomadas linha Dutotec




Figura 14E - Totens e tomadas linha Dutotec



Figura 15E - Interruptores e tomadas elétricas Pial Plus - 16ª VT




Figura 16E - Interruptores e tomadas elétricas Pial Plus - 16ª VT




Figura 17E - Pontos lógicos padrão genérico - 16ª VT




Figura 18E - Rack 1º pavimento




Figura 19E - Rack 1º pavimento



Figura 20E - Caixas de som 16ª VT

I.15. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª/20ª

CIVIL




Figura 11 - Pintura interna - poço de ventilação




Figura 12 - pintura piso e corrimões - poço de ventilação



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum de Curitiba

**I.16. SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRE LOJA DO ANEXO
ADMINISTRATIVO**

CIVIL



Figura 13 - Escada de ferro instalada

Curitiba, 25 de novembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro