

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO - 7º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referentes à medição do 7º termo aditivo.

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

I.2. ACABAMENTO COM DRYWALL NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO - PISOS 10, 8, 6, 4 E 2



Figura 01C: Acabamentos em dry-wall - pilares.



Figura 02C: acabamentos em dry-wall - vigas

I.4. REFORÇO ESTRUTURAL NAS PLATAFORMAS DE AR, LATERAL PRÓXIMO A DIREÇÃO.



Figura 03C: reforço estrutura metálica



Figura 04C: reforço estrutura metálica.

I.5. ESCADA METÁLICA PARA ACESSO A SOBRELOJA - DIFERENÇA DE QUANTITATIVO DE PROJETO - QUANTITATIVO NOVA ESCADA



Figura 05C: escada metálica acesso à laje técnica



Figura 06C: escada metálica acesso à laje técnica

I.6. VIDRO FIXO JUNTO À PORTA DE CORRER - 13ª e 15ªVT



Figura 07C:vidro fixo – porta de correr – 13ª
VT



Figura 08C:vidro fixo – porta de correr – 15ª
VT

I.7. PAREDES DE GESSO ACARTONADO - AQUÁRIO COMPLETO - 13ª VT - PISO 2



Figura 09C: gesso acartonado – aquário 13ª VT



Figura 10C: gesso acartonado – aquário 13ª VT

I.8. PAINEL DE VIDRO - 15ª VT - PISO 02



Figura 11C: esquadria de vidro 15ª VT.

I.9. SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA - PORTAS / BWCs / COPAS - 13ª/14ª/15ª VTs - OITÃO COBERTURA - TÉRREO ESTACIONAMENTO




Figura 12C: .



Figura 13C: .




Figura 14C: .



Figura 15C: .



Figura 16C: .



Figura17C: .

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

II.1. TRABALHOS NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO PRÉDIO - PISOS 10, 8, 6, 4, 2



Figura 18C: perfis metálicos – acabamento das juntas de dilatação.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum de Curitiba

II.2. PORTA DE VIDRO DE CORRER - MUDANÇA DE LAYOUT 6ª VARA - SERÁ REPLICADO TAMBÉM PARA A 13ª e 15ªVT



Figura 19C: porta de correr – 13ª VT.



Figura 20C: porta de correr – 15ª VT.

Curitiba, 13 de dezembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro