

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/07/2019 até 31/07/2019.

SERVIÇOS EXECUTADOS



Figura 01: Infraestrutura e cabeamento (entreforro)



Figura 02: Infraestrutura no entreforro



Figura 03: Infraestrutura (entreforro)



Figura 04: Infraestrutura e cabeamento, avisador (transição para entreforro)




Figura 05: Infraestrutura e cabeamento (entreforro)



Figura 06: Avisador e acionador manual



Figura 07: Detector óptico de fumaça



Figura 08: Avisador e acionador manual



Figura 09: Detector óptico de fumaça



Figura 10: Instalação em forro de gesso - detector térmico



Figura 11: Infraestrutura e detector óptico de fumaça (sala de audiências)



Figura 12: Infraestrutura e detector óptico de fumaça (área de espera)



Figura 13 - Infraestrutura para transição de viga e detector óptico de fumaça



Figura 14 - Infraestrutura para transição de viga e detector óptico de fumaça



Figura 15 - Infraestrutura e cabeamento - instalação em andamento (área de espera)



Figura 16 - Infraestrutura de transição de viga e detector óptico de fumaça



Figura 17 - Detector termovelocimétrico (garagem)



Figura 18 - Detector termovelocimétrico (garagem)

Curitiba, 14 de agosto de 2019

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro