

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA PARCIAL DA COB. E SERV. COMPL. DA VT DE CAMPO MOURÃO CONTRATADA: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO, objeto do Contrato N° 030/2020, PO 19/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/10/2020 até 26/11/2020 (primeira etapa).

SERVIÇOS

2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 2.1

Placa de obra - A placa superior é a referente à obra do PO19/2020 (substituição da cob. e complementos)



Figura 2.2

Caçamba utilizada para remoção de entulhos - Telhas, rufos e contrarrufos demolidos

3 . COBERTURAS



Figura 3.1

Cobertura do segundo bloco (menor), antes da demolição e remoção das telhas, rufos e contrarrufos



Figura 3.2

Cobertura do terceiro bloco (maior), antes da demolição e remoção das telhas, rufos e contrarrufos



Figura 3.3

Coberturas do segundo e terceiro blocos, após a instalação das telhas, rufos e contrarrufos



Figura 3.4

Detalhe da cobertura maior (terceiro bloco), após a aplicação das telhas sanduíche



Figura 3.5

Detalhe da fixação dos rufos chapéu e contrarrufos longitudinais



Figura 3.6

Detalhe de um contrarrufo transversal, instalado na cobertura menor (segundo bloco)



Figura 3.7

Detalhe de rufo chapéu e contrarrufo, instalados no segundo bloco, no entorno do fosso de luz



Figura 3.8

Detalhe do rufo chapéu + contrarrufo, na parte posterior do bloco maior (terceiro bloco)



Figura 3.9

Aplicação da manta asfáltica aluminizada, nas platibandas da cobertura menor.



Figura 3.10

Aplicação da manta asfáltica aluminizada, nas platibandas da cobertura menor.

4 . SPDA



Figura 4.1

SPDA reinstalado, fitas, vedação, captores.



Figura 4.2

SPDA reinstalado, fitas, vedação, captores.



Figura 4.3

SPDA reinstalado, fitas, vedação, captos.



Figura 4.4

SPDA reinstalado, fitas, vedação, captos.



Figura 4.5

SPDA reinstalado, fitas, vedação, captos.



Figura 4.6

SPDA reinstalado, fitas, vedação, captos.

Curitiba, 30 de novembro de 2020.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este arquivo pode ser encontrado digitalmente em:

"M:\71-C.MOURÃO-PO19_2020(620_20)-COBERTURA\PO19_2020.xlsx"