

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA PARCIAL DA COB. E SERV. COMPL. DA VT DE CAMPO MOURÃO
CONTRATADA: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO, objeto do Contrato Nº 030/2020, PO 19/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/11/2020 até 7/12/2020 (segunda etapa).

SERVIÇOS

4 . SPDA




Figura 4.1




Figura 4.2

Desvio de circuitos na área da cobertura. Desvio de circuitos na área da cobertura.



Figura 4.3



Figura 4.4

Desvio de circuitos na área da cobertura. Desvio de circuitos na área da cobertura.

5 . ADEQUAÇÕES NA ILUMINAÇÃO EXTERNA




Figura 5.1



Figura 5.2

Iluminação externa - refletores Iluminação externa - refletores



Figura 5.3

Iluminação externa - refletores



Figura 5.4

Iluminação externa - refletores



Figura 5.5

Iluminação externa - refletores



Figura 5.6

Iluminação externa - fotocélula



Figura 5.7

Iluminação

externa

-

plafon




Figura 5.8

Iluminação externa - limpeza arandelas e troca de lâmpadas

Curitiba, 9 de dezembro de 2020.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este arquivo pode ser encontrado digitalmente em:

"M:\71-C.MOURÃO-PO19_2020(620_20)-COBERTURA\PO19_2020.xlsx"