

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA
CONTRATADA: ELC ENGENHARIA LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA, objeto do Contrato Nº 028/2020, PO 20/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/12/2020 até 29/01/2021 (terceira etapa).

SERVIÇOS

3 . COBERTURAS



Figura 3.1

Cobertura instalada, adjacente à escada de incêndio



Figura 3.2

Cobertura instalada, adjacente à escada de incêndio, no bloco direito



Figura 3.3

Descarregamento das telhas tipo sanduíche



Figura 3.4

Detalhe do fabricante da telha sanduíche

4 . SPDA



Figura 4.

Sinalizador SPDA Pára raios Franklin



Figura 4.

Sinalizador SPDA Pára raios Franklin

5 . INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA NA COBERTURA



Figura 5.1

Infraestrutura elétrica para alimentação do sinalizador SPDA



Figura 5.2

Infraestrutura elétrica para alimentação do sinalizador SPDA



Figura 5.3

Infraestrutura elétrica para alimentação do sinalizador SPDA



Figura 5.4

Início infraestrutura elétrica para bombas

6 . ADEQUAÇÕES ILUMINAÇÃO EXTERNA



Figura 6.1

Luminárias tipo Iluminação pública



Figura 6.2

Luminárias tipo Iluminação pública



Figura 6.3

Luminárias tipo Iluminação pública



Figura 6.4

Luminárias tipo Iluminação pública



Figura 6.5

Luminárias tipo refletor LED



Figura 6.6

Luminárias tipo refletor LED



Figura 6.7

Luminárias com lâmpadas e40 LED



Figura 6.8

Luminárias com lâmpadas e40 LED



Figura 6.9

Luminárias com lâmpadas e40 LED




Figura 6.10

Iluminação externa parcial



Figura 6.11

Iluminação externa parcial



Figura 6.12

Iluminação externa parcial



Figura 6.13

Iluminação externa parcial




Figura 6.14

Iluminação externa parcial

7 . PINTURAS



Figura 7.1

Aplicação da segunda demão de pintura no muro lateral esquerdo



Figura 7.2

Aplicação da segunda demão de pintura no muro dos fundos e muro de arrimo da lateral direita



Figura 7.3

Primeira demão de pintura aplicada no muro de fechamento do estacionamento coberto



Figura 7.4

Primeira demão de pintura aplicada no muro de fechamento do estacionamento coberto



Figura 7.5

Pintura do gradil frontal finalizada



Figura 7.6

Pintura do gradil frontal finalizada



Figura 7.7

Pintura do portão de veículos (acesso dos servidores)



Figura 7.8

Pintura do portão de pedestres



Figura 7.9

Pintura das paredes externas e portas metálicas do barracão - lateral direita



Figura 7.10

Pintura das paredes externas e portas metálicas do barracão - lateral direita



Figura 7.11

Pintura das paredes externas e portas metálicas do barracão - lateral esquerda



Figura 7.12

Pintura das paredes externas e portas metálicas do barracão - fachada frontal



Figura 7.13

Pintura das paredes externas do barracão - fachada frontal

9 . PRIMEIRO TERMO ADITIVO



Figura 9.1

Limpeza de superfície com jato de água na cobertura da guarita menor



Figura 9.2

Limpeza de superfície com jato de água na cobertura entre o estacionamento coberto e o fórum



Figura 9.3

Pintura da estrutura da cobertura entre o estacionamento coberto e o fórum



Figura 9.4

Limpeza de superfície com jato de água na cobertura da doca da setorial



Curitiba, 01 de fevereiro de 2021.

Arnaldo Nascimento de Souza

Membro

Carlos Henrique Siwek

Membro

Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este arquivo pode ser encontrado digitalmente em:

"M:\70-LONDRINA-PO20_2020(562_20)-COBERTURA E PINTURA\Medições\PO20_2020.xlsx"