

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO – TRT 147.**

CONTRATADA: **CONTATO ELETROMECÂNICA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato N° 25/2021, PO 23/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/08/2021 (data do Termo de Início da Obra) até 23/09/2021 (1 mês após início de obra).

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01: Placa de obra.

3.1. DEMOLIÇÕES




Figura 02: Remoção de forro.

3.2. ALVENARIAS E FECHAMENTOS



Figura 03: Forro reinstalado.

3.3. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES



Figura 04: Tubo de aço galvanizado.



Figura 05: Registro.



Figura 06: Abrigo de hidrante H11.



Figura 07: Mangueiras, esguicho, chave storz.

3.4. PINTURAS




Figura 08: Pintura tubulação aço galvanizado.

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



Figura 09: Luminária de emergência




Figura 10: Luminária de emergência.

4. TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL




Figura 11: Demolição da laje existente.




Figura 12: manta asfáltica.



Figura 13: estrutura metálica.



Figura 14: Tubulação águas pluviais.



Figura 15: Pintura platibanda.



Figura 16: calha de aço galvanizado.




Figura 17: rufo de aço galvanizado.

5. TRT 147 – ACESSIBILIDADE



Figura 18: Vaso sanitário para PCDs.



Figura 19: Assento sanitário.

Curitiba, 23 de setembro de 2021.



Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro