

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

**OBRA: ADEQUAÇÕES AO PPCI – PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL.**

**CONTRATADA: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das **ADEQUAÇÕES AO PPCI – PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**, objeto do Contrato N° 29/2021, PO 32/2021, VETOR 174575, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/09/2021 (data do início dos serviços) até 04/11/2021 (data da 1ª medição).

### 1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Figura 01C: Placa de obra

### 2. ADEQUAÇÕES PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



Figura 02C: Extintor de incêndio de PQS 4kg, instalado no almoxarifado da setorial



Figura 03C: Extintor de incêndio de AP 10L, instalado na secretaria da setorial



Figura 04C: Detalhe da carga e do lacre de extintor de AP



Figura 05C: Furo em parede do reservatório, para passagem de tubulação de incêndio



Figura 06C: Tubulação de aço galvanizado 2 ½", já pintada, na ligação do reservatório com o prédio da Setorial



Figura 07C: Tubulação de aço galvanizado 2 ½", já pintada, na ligação do reservatório com o prédio da Setorial



Figura 08C: Hidrantes H11 e H12, instalados na Setorial



Figura 09C: Detalhe de esguicho de latão de 1 ½"



Figura 10C: Placa S1, instalada no almoxarifado da Setorial



Figura 11C: Placas E5, instaladas na secretaria da Setorial



Figura 12C: Placa S9, instalada na escada da Setorial



Figura 13C: Extintor de PQS 4kg e placa de sinalização E5, no estacionamento



Figura 14C: Extintor de PQS 4kg e placa de sinalização E5, no estacionamento



Figura 15C: Tubulação de aço galvanizado 2 1/2", já pintada, em ramal de distribuição no pavimento inferior, para atender ao hidrante localizado no pavimento superior (H03)



Figura 16C: Tubulação de aço galvanizado 2 ½", já pintada, em ramal de distribuição no estacionamento, para atender aos hidrantes localizados no pavimento inferior (H09) e superior (H10)

Figura 17C: Hidrante H05, instalado no estacionamento



Figura 18C: Hidrante H09, instalado no estacionamento

Figura 19C: Detalhe de registro globo angular, instalado nos hidrantes



Figura 20C: Placas S9, instaladas em escadas

Figura 21C: Extintor de AP de 10L (fornecido) e de Gás Carbônico (reposicionado), na secretaria da segunda vara, no pavimento superior. Também, placas E5 instaladas acima dos extintores



Figura 22C: Extintor de AP de 10L (fornecido) e de PQS (reposicionado), na sala de audiência da terceira vara

Figura 23C: Placas de sinalização E5, instaladas no pavimento superior



Figura 24C: Hidrante H10, instalado na secretaria da 3ª Vara



Figura 25C: Detalhe de mangueira, com 15m de comprimento



Figura 26C: Tubulação de 2 1/2" e conexões, instaladas para atender ao hidrante H03, no pavimento superior



Figura 27C: Detalhe de esguichos de latão de 1 1/2"



Figura 28C: Inversão na abertura da porta de acesso à escada, na rota de fuga da secretaria (pavimento superior) – 2ª Vara. Ao lado, placas de sinalização E1, E2 e E3



Figura 29C: Inversão na abertura da porta de acesso à escada, na rota de fuga da secretaria (pavimento superior) – 1ª Vara. Ao lado, placas de sinalização E1, E2, E3 e E5, Além da placa S3, acima da porta




Figura 30C: Inversão na abertura da porta de saída da escada, na rota de fuga – 1ª Vara (pavimento inferior)



Figura 31C: Inversão na abertura da porta de saída da escada, na rota de fuga – 2ª Vara (pavimento inferior)



Figura 32C: Inversão na abertura da porta de saída, na rota de fuga – Setorial



Figura 33C: Placa S3, instalada na sala de audiência da 2ª Vara



Figura 34C: Placas S3 e S2, instaladas na secretaria da 3ª Vara



Figura 35C: Placas S2, instaladas na secretaria da 4ª Vara



Figura 01E: Central SDAI antiga desinstalada




Figura 02E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento bomba - hall (serão separados)



Figura 03E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI estacionamento



Figura 04E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 05E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 06E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 07E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 08E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 09E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba (serão separados)



Figura 10E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 11E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 12E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 13E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba (pintura)



Figura 14E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba (pintura)



Figura 15E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 16E: infraestrutura e cabeamento ampliação sistema SDAI e acionamento da bomba



Figura 17E: Bomba hidrantes



Figura 18E: Bomba hidrantes (plaqueta bomba)



Figura 19E: Bomba hidrantes (plaqueta motor)



Figura 20E: Bomba hidrantes (manual)



Figura 21E: Bomba hidrantes (identificação geral)



Figura 22E: Bomba hidrantes antiga, desinstalada

Curitiba, 08 de novembro de 2021.

---

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Kelvi Leandro da Silva  
Membro

*Este arquivo pode ser encontrado na forma digital em:*  
M:\82-CASCADEL-PO32\_2021-Adequações PPCI\_Segurança\_Sustentabilidade\Medições\1ª  
Medição\_2021-11-04 \PO32\_2021\_Relatório\_Fotográfico\_01.docx