

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO.

CONTRATADA: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO**, objeto do Contrato N° 20/2021, PO 24/2021, , VETOR 173079, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/10/2021 até 16/11/2021 (data da 3ª medição).

I.3. ESQUADRIAS



Figura 01C: Janela com vistas instaladas, na sala múltiplo uso – pavimento térreo



Figura 02C: Janela com vistas instaladas, na sala múltiplo uso – pavimento térreo



Figura 03C: Janela com vistas instaladas, na escada de acesso ao primeiro andar



Figura 04C: Janela com vistas instaladas, no hall público do primeiro andar



Figura 05C: Janela com vistas instaladas, no gabinete do juiz 2, no primeiro andar



Figura 06C: Janela com vistas instaladas, na escada de acesso ao segundo andar



Figura 07C: Janelas com vistas instaladas, na sala de audiência 1 do segundo andar




Figura 08C: Detalhe do sistema de abertura das janelas

I.5. DRENAGEM SUBSOLO



Figura 09C: Registro de gaveta de 2"



Figura 10C: Válvula de retenção vertical de 2"



Figura 11C: União de PVC 50mm



Figura 12C: Prumada de recalque, com tubo de PVC 50MM, registro, válvula de retenção e união



Figura 13C: Poço de drenagem, pluvial, com tampa instalada



Figura 14C: Grelha de drenagem pluvial, instalada no final da rampa de veículos



Figura 15C: grelha, com tubulação de drenagem 100mm, no detalhe

Figura 16C: Grelha de drenagem pluvial, instalada no final da rampa de veículos

I.6. READEQUAÇÃO DO NÍVEL DO PISO SUBSOLO



Figura 17C: Peitoril de granito, instalado junto à porta da sala do No-break, no subsolo



Figura 18C: Reinstalação da porta da sala do No-break, após requadro, com elevação de sua altura




Figura 19C: Piso de concreto do subsolo, executado no trecho restante, próximo à sala do No-break e cabine de força




Figura 20C: Piso de concreto do subsolo, executado no trecho restante, próximo ao poço de drenagem



Figura 21C: Demarcação de vagas no solo do estacionamento – subsolo



Figura 22C: Demarcação das vagas de veículos, no subsolo



Figura 23C: Demarcação das vagas de veículos, no subsolo



Figura 24C: Demarcação da vaga para PNE



Figura 25C: Demarcação das vagas de motos



Figura 26C: Demarcação das vagas de veículos, no subsolo

I.8. PINTURAS INTERNAS



Figura 27C: Pintura de pilares e paredes do subsolo



Figura 28C: Pintura de paredes do subsolo



Figura 29C: Pintura de paredes do subsolo



Figura 30C: Pintura de pilares e paredes do subsolo



Figura 31C: Pintura de pilares e paredes do pavimento térreo




Figura 32C: Pintura de paredes do pavimento térreo



Figura 33C: Pintura de portas de madeira e paredes do pavimento térreo



Figura 34C: Pintura de pilares e paredes do pavimento térreo



Figura 35C: Pintura de paredes do primeiro andar – Hall público



Figura 36C: Pintura de paredes e portas de madeira do primeiro andar – Hall público




Figura 37C: Pintura de paredes do primeiro andar – Sala de audiência 2



Figura 38C: Pintura de paredes do primeiro andar – Sala de audiência 1



Figura 39C: Pintura de paredes do segundo andar – Hall público



Figura 40C: Pintura de portas do segundo pavimento - Secretaria



Figura 41C: Pintura de paredes do segundo andar –
Gabinete do juiz 2



Figura 42C: Pintura de paredes do primeiro andar – Sala
de audiência 1



Figura 43C: Pintura de paredes do segundo andar – Hall
público




Figura 44C: Pintura de paredes do segundo andar –
Secretaria



Figura 45C: Pintura de paredes do segundo andar –
Corredor de acesso ao gabinete do juiz 2




Figura 46C: Pintura de paredes do segundo andar –
Secretaria



Figura 47C: Pintura da porta da sala do No-break, no subsolo



Figura 48C: Pintura das portas da cabine de força

I.9. ACESSIBILIDADE



Figura 49C: Alarme audiovisual para PNE, instalado no BWC público do pavimento térreo



Figura 50C: Botoeira de acionamento do alarme, instalada dentro do BWC PNE do pavimento térreo



Figura 51C: Alarme audiovisual para PNE, instalado no BWC público do primeiro andar



Figura 52C: Botoeira de acionamento do alarme, instalada dentro do BWC PNE do primeiro andar



Figura 53C: Alarme audiovisual para PNE, instalado no BWC público do segundo andar



Figura 54C: Botão de acionamento do alarme, instalada dentro do BWC PNE do segundo andar



Figura 55C: Pintura dos corrimãos da escada de acesso ao subsolo



Figura 56C: Pintura dos corrimãos da escada de acesso ao subsolo



Figura 57C: Pintura dos corrimãos da escada de acesso ao primeiro andar




Figura 58C: Pintura dos corrimãos da escada de acesso ao segundo andar

I.10. SUSTENTABILIDADE



Figura 59C: Cisterna de reuso de água da chuva, com capacidade de 600L, instalada no corredor lateral esquerdo



Figura 60C: Cisterna de reuso de água da chuva, com capacidade de 600L, instalada no corredor lateral esquerdo



Figura 61C: Filtro separador de folhas



Figura 62C: Torneira de 3/4", instalada junto à cisterna de reuso

I.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 01E: Tampa cega, instalada junto a condutele, na iluminação da região do quadro de hidrantes



Figura 02E: Tampa cega, instalada junto a condutele, na iluminação da região do quadro de hidrantes

I.12. PRIMEIRO TERMO ADITIVO



Figura 63C: Canaleta com grelha, instalada junto à porta de entrada da cabine de força



Figura 64C: Canaleta com grelha, instalada na sala do No-break



Figura 65C: Canaleta com grelha, instalada junto à porta do elevador



Figura 66C: Grelha em ferro fundido, instalada na tampa das caixas de drenagem pluvial do subsolo



Figura 67C: Grelhas em ferro fundido, instaladas nas tampas das caixas de drenagem pluvial do subsolo




Figura 68C: Paredes falsas, em gesso acartonado, instaladas na sala dos assistentes da primeira vara.



Figura 69C: Parede falsa, em gesso acartonado, instalada no gabinete do juiz 1, do primeiro andar



Figura 70C: Caixas 4"x2" e 4"x4" de elétrica e lógica, instaladas na parede falsa da sala dos assistentes



Figura 71C: Rufo em aço galvanizado, instalado na divisa lateral esquerda




Figura 72C: Recuperação da parede localizada nos fundos do elevador, com argamassa polimérica

Curitiba, 25 de novembro de 2021.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro


Carlos Henrique Siwek
Membro


Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este arquivo pode ser encontrado na forma digital em:

M:\81-C.PROCÓPIO-PO24_2021-Reforma Esquadrias e Cobertura\Medições\3ª Medição_2021-11-16\PO_24_2021_Relatório Fotográfico_03.docx