

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

**OBRA: ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA.**

**CONTRATADA: CONSTRUTURA DEKA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das **ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**, objeto do Contrato N° 37/2022, PO 40/2022, VETOR 283179, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/09/2022 até 13/10/2022 (data da primeira medição).

### I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Responsável técnico da obra  
Eng. Civil Florindo Ravaneda  
CREA PR-24031/D  
RNP nº 1705881483  
ART nº 1720224710544  
Regime de trabalho: 4h/dia



Mestre de obras  
Eugênio Ferremsovicz  
CTPS nº 55032  
SÉRIE 0067/SP  
Regime de trabalho: 8h/dia



Figura 01C: Placa de obra em chapa de aço galvanizado  
2,00m x 1,00m

## I.2. ADEQUAÇÕES NA ÁREA DESOCUPADA DO FÓRUM



Figura 02C: Remoção e pintura de grades de janelas  
localizadas no bloco esquerdo (2ª vara)



Figura 03C: Grade removida de janela do futuro Procon  
(distribuição) – já pintada



Figura 04C: Grades já pintadas e recolocadas, na sala de audiência 1, da 2ª Vara



Figura 05C: Grades já pintadas e recolocadas na secretaria, da 2ª Vara



Figura 06C: Grades já pintadas e recolocadas na secretaria, da 2ª Vara



Figura 07C: Remoção de peças de piso trincadas, na área do Procon (distribuição)



Figura 08C: Peças de piso repostas na área do Procon (distribuição)



Figura 09C: Detalhe do pressostato que aciona a bomba pressurizador da rede de água fria do bloco esquerdo e central



Figura 10C: Etiqueta de especificação da bomba pressurizadora



Figura 11C: Conjunto Bomba e pressostato, já conectados à rede de alimentação de água fria no bloco esquerdo e central



Figura 12C: Detalhe de registro de gaveta, na montagem do sistema de pressurização



Figura 13C: Detalhe de união roscável, na montagem do sistema de pressurização



Figura 14C: Pintura da sala de audiência 2, da Segunda Vara




Figura 15C: Pintura do gabinete do juiz 2, da Segunda Vara



Figura 16C: Pintura do gabinete do juiz 1, da Segunda Vara



Figura 17C: Pintura da Secretaria da Segunda Vara



Figura 19C: Pintura de portas e rodapés da Secretaria, na Segunda Vara



Figura 18C: Pintura de portas e rodapés da Secretaria, na Segunda Vara



Figura 20C: Espelho, porta papel-toalha e dispenser de sabonete líquido, no sanitário da Secretaria



Figura 21C: Detalhe de dispenser de sabonete líquido



Figura 22C: Espelhos, porta papel-toalha e dispenser de sabonete líquido, no sanitário público masculino, da 2ª Vara



Figura 23C: Espelho, porta papel-toalha e dispenser de sabonete líquido, no sanitário público feminino, da 2ª Vara



Figura 24C: Chuveiro instalado no banheiro do juiz titular



Figura 25C: Cabide metálico instalado no banheiro do juiz titular



Figura 26C: Box em vidro temperado e perfis de alumínio, instalado no banheiro do juiz titular



Figura 01E: Iluminação interna – lâmpadas tubulares 60cm e plafons LED



Figura 02E: Iluminação interna – lâmpadas tubulares 60cm e plafons LED



Figura 03E: Iluminação interna – lâmpadas tubulares 60cm e plafons LED



Figura 04E: Iluminação interna – lâmpadas tubulares 60cm e plafons LED



Figura 05E: Iluminação interna – lâmpadas tubulares 60cm e plafons LED



Figura 06E: Iluminação interna – lâmpadas tubulares 60cm e plafons LED



Figura 07E: Substituição alimentação QDE2



Figura 08E: Substituição alimentação QDE2



Figura 09E: Substituição alimentação QDE2



Figura 10E: Circuito para alimentação pressurizador



Figura 11E: Alimentação pressurizador




Figura 12E: Alimentação pressurizador

### I.3. ADEQUAÇÕES NA ÁREA OCUPADA DO FÓRUM



Figura 27C: Grade de janela pintada e instalada no BWC do juiz titular da 1ª Vara



Figura 28C: Grades das janelas pintadas e instaladas no hall de espera da 1ª Vara



Figura 29C: Grade de janela pintada e instalada no gabinete do juiz titular da 1ª Vara



Figura 30C: Grade de janela pintada e instalada no banheiro do juiz titular da 1ª Vara




Figura 31C: Grade já pintada, na Sala de Conciliação




Figura 32C: Grades pintadas na sala de audiência 1, da 1ª Vara

#### **I.4. ADEQUAÇÕES NA ÁREA COMUM E DE CESSÃO A TERCEIROS**



Figura 33C: Realinhamento do forro da sala múltiplo uso menor



Figura 34C: Instalação de torneira de jardim, junto a lavatório do sanitário público masculino



Figura 35C: Box em vidro temperado, instalado no banheiro dos vigilantes



Figura 36C: Instalação de chuveiro elétrico no banheiro dos vigilantes



Figura 37C: Instalação de chuveiro elétrico no banheiro da zeladoria



Figura 38C: Pintura das paredes do auditório



Figura 39C: Pintura das paredes do auditório

## I.6. ADEQUAÇÕES NA COBERTURA



Figura 40C: Instalação de rufos de chapa galvanizada na cobertura – bloco direito



Figura 41C: Instalação de rufos de chapa galvanizada na cobertura – bloco direito



Figura 42C: Instalação de rufos de chapa galvanizada na cobertura - bloco direito



Figura 43C: Instalação de rufos de chapa galvanizada na cobertura – bloco esquerdo



Figura 48C: Instalação de rufos de chapa galvanizada entre viga e platibanda – fosso de luz do bloco esquerdo




Figura 49C: Instalação de rufos de chapa galvanizada entre viga e platibanda – fosso de luz do bloco esquerdo



Figura 13E: alimentação pressurizador




Figura 14E: alimentação pressurizador

## I.7. ADEQUAÇÕES PARA OCUPAÇÃO SALA DE CONCILIAÇÃO E DA DISTRIBUIÇÃO PELO PROCON



Figura 44C: Remoção de porta e fechamento com gesso acartonado – Futura sala do Procon



Figura 45C: Fechamento com parede de gesso acartonado, de outro vão de porta, na futura sala do Procon



Figura 46C: Abertura de vão em parede de gesso acartonado para instalação de porta, removida de outro local – Procon



Figura 47C: Porta 80x210cm, já instalada na entrada da sala menor do Procon

Curitiba, 17 de outubro de 2022.

---

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Kelvi Leandro da Silva  
Membro

*Este arquivo pode ser encontrado na forma digital em:  
M:\91-APUCARANA-PO40\_2022-Adequações Ocupação Plena Fórum (VETOR 283179)\Medições\1ª  
Medição\_13-10-2022\PO40\_2022\_Relatório Fotográfico\_01.doc*