

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, DE SUSTENTABILIDADE E DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR.

CONTRATADA: VILE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, DE SUSTENTABILIDADE E DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR**, objeto do Contrato Nº 22/2022, PO 19/2022, VETOR 273053, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 10/08/2022 (data da 1ª Medição) até 09/09/2022 (data da 2ª Medição).

I.2. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA.



Figura 01: Remoção da estrutura de madeira e telhas de cobertura.



Figura 02: Remoção da estrutura de madeira e telhas de cobertura.



Figura 03: Remoção da estrutura de madeira e telhas de cobertura.



Figura 04: Remoção da estrutura de madeira e telhas de cobertura.




Figura 05: Pintura da estrutura metálica de cobertura.



Figura 06: Pintura da estrutura metálica de cobertura.



Figura 07: Montagem da estrutura metálica de cobertura.



Figura 08: Montagem da estrutura metálica de cobertura.



Figura 09: Montagem da estrutura metálica de cobertura.



Figura 10: Montagem da estrutura metálica de cobertura.



Figura 11: Telhas instaladas.



Figura 12: Telhas instaladas.



Figura 13: Telhas instaladas.



Figura 14: Telhas instaladas.



Figura 15: Telhas instaladas.



Figura 16: Telhas instaladas.



Figura 17: Calhas instaladas.



Figura 18: Calhas instaladas.




Figura 19: Rufos instalados.



Figura 20: Rufos instalados.



Figura 21: Rufos instalados.



Figura 22: Rufos instalados.



Figura 23: SPDA reinstalado.



Figura 24: SPDA reinstalado.



Figura 25: SPDA reinstalado.



Figura 26: SPDA reinstalado.

I.4. PINTURA EXTERNA.



Figura 27: Pintura de muros.



Figura 28: Pintura de muros.



Figura 29: Pintura de muros.



Figura 30: Pintura de gradil - frontal.



Figura 31: Pintura de gradil - frontal.



Figura 32: Pintura de gradil - frontal.



Figura 33: Pintura de gradil – lateral esquerda.



Figura 34: Pintura de gradil – lateral esquerda.




Figura 35: Pintura de gradil e corrimãos - frontal.



Figura 36: Pintura de corrimãos - frontal.




Figura 37: Pintura de corrimãos - frontal.




Figura 38: Pintura de corrimãos - frontal.



Figura 39: Pintura de guarda-corpo.



Figura 40: Pintura de guarda-corpo e mastros.



Figura 41: Pintura da escada marinheiro.




Figura 42: Pintura da parede externa e do portão metálico dos fundos.



Figura 43: Pintura das paredes externas.



Figura 44: Pintura das paredes externas.



Figura 45: Pintura das paredes externas.



Figura 46: Pintura das paredes externas.



Figura 47: Pintura das paredes externas.



Figura 48: Pintura das platibandas.



Figura 49: Pintura das platibandas.



Figura 50: Pintura das platibandas.




Figura 51: Pintura das calçadas externas.



Figura 52: Pintura das calçadas externas.



Figura 53: Pintura das calçadas externas.



Figura 54: Demarcação da vaga PNE.

I.6. ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE.



Figura 55: Sistema de reaproveitamento de águas pluviais.



Figura 56: Sistema de reaproveitamento de águas pluviais.



Figura 57: Sistema de reaproveitamento de águas pluviais - torneira.



Figura 58: Torneira instalada junto aos sanitários públicos.

I.7. ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE.




Figura 59: Piso podotátil interno.



Figura 60: Piso podotátil interno.




Figura 61: Revestimento melamínico na porta – face interna.



Figura 62: Revestimento melamínico na porta – face externa.



Figura 63: Piso podotátil externo.



Figura 64: Piso podotátil externo.



Figura 65: Piso podotátil externo.



Figura 66: Piso podotátil externo.



Figura 67: Piso podotátil externo.



Figura 68: Piso podotátil externo.



Figura 69: Piso podotátil externo.



Figura 70: Piso podotátil externo.



Figura 71: Guarda-corpo frontal.



Figura 72: Guarda-corpo frontal.




Figura 73: Guarda-corpo frontal.



Figura 74: Guarda-corpo frontal.

I.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES.



Figura 75: Recuperação de calçadas.




Figura 76: Recuperação de calçadas.



Figura 77: Mola aérea instalada.



Figura 78: Infraestrutura elétrica platibanda.



Figura 79: Infraestrutura elétrica platibanda.



Figura 80: Infraestrutura elétrica platibanda.



Figura 81: Disjuntor substituído.



Figura 82: Balanceamento de fases do QDAC.



Figura 83: Balanceamento de fases do QDAC.



Figura 84: Balanceamento de fases do QDAC.

Curitiba, 22 de setembro de 2022.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro