

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA.

CONTRATADA: CONSTRUTURA DEKA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das **ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**, objeto do Contrato N° 37/2022, PO 40/2022, VETOR 283179, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 14/11/2022 até 01/12/2022 (data da terceira medição).

I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Responsável técnico da obra
Eng. Civil Florindo Ravaneda
CREA PR-24031/D
RNP nº 1705881483
ART nº 1720224710544
Regime de trabalho: 4h/dia



Mestre de obras
Eugênio Ferremsovicz
CTPS nº 55032
SÉRIE 0067/SP
Regime de trabalho: 8h/dia

I.2. ADEQUAÇÕES NA ÁREA DESOCUPADA DO FÓRUM



Figura 01C: Pintura das paredes do hall de espera (antiga sala de testemunhas) – 2ª vara



Figura 02C: Pintura das paredes do hall de espera (antiga sala de testemunhas) – 2ª vara



Figura 03C: Fornecimento e instalação de ar condicionado 30.000 BTUs na sala de espera – 2ª vara



Figura 04C: Fornecimento e instalação de ar condicionado 30.000 BTUs na sala de espera – Sala 3 do Cejusc



Figura 05C: Fornecimento e instalação de ar condicionado 30.000 BTUs na sala de espera – Sala 2 do Cejusc



Figura 06C: Fornecimento e instalação de ar condicionado 30.000 BTUs na sala de audiência 1 – 2ª vara



Figura 07C: Unidades condensadoras fornecidas e instaladas



Figura 08C: Detalhe da etiqueta de uma unidade evaporadora fornecida pela contratada



Figura 09C: Ar condicionado de 42.000 BTUs, fornecido pelo TRT e instalado pela contratada – Secretaria da 2ª vara



Figura 10C: Detalhe da unidade condensadora, fornecida pelo TRT e instalada pela contratada



Figura 11C: Aplicação de selante (PU) no perímetro externo de janelas da 2ª vara



Figura 12C: Aplicação de selante (PU) no perímetro externo de janelas da 2ª vara



Figura 13C: Aplicação de selante (PU) no perímetro externo de janelas da 2ª vara – detalhe da aplicação em caixilho junto ao peitoril



Figura 14C: Demolição da parede que separava o bloco esquerdo do bloco central



Figura 01E: Interruptores e tomadas



Figura 02E: Interruptores e tomadas




Figura 03E: Interruptores e tomadas



Figura 04E: Tomadas colunas técnicas



Figura 05E: Tomadas colunas técnicas



Figura 06E: Tomadas colunas técnicas



Figura 07E: Tomadas colunas técnicas



Figura 08E: Totens Dutotec e caixas de piso



Figura 09E: Totens Dutotec e caixas de piso



Figura 10E: Totens Dutotec e caixas de piso




Figura 11E: Sonorização



Figura 12E: Sonorização



Figura 13E: Patch cords 10m



Figura 14E: Patch cords 10m



Figura 15E: Patch cords 10m



Figura 16E: Certificação pontos

I.3. ADEQUAÇÕES NA ÁREA OCUPADA DO FÓRUM



Figura 15C: Aplicação de selante (PU) no perímetro externo de janelas da 1ª vara



Figura 16C: Aplicação de selante (PU) no perímetro externo de janelas da 1ª vara



Figura 17C: Aplicação de selante (PU) no perímetro externo de janelas da 1ª vara



Figura 18C: Detalhe da etiqueta da bomba e pressostato, instalados na rede de alimentação do bloco direito



Figura 19C: Bomba com pressostato acoplado, com tubos, conexões e registros, instalados na alimentação do bloco direito



Figura 20C: Bomba com pressostato acoplado, com tubos, conexões e registros, instalados na alimentação do bloco direito



Figura 21C: Detalhe de um dos registros instalados junto à bomba



Figura 22C: Detalhe de uma das uniões roscáveis instaladas junto à bomba

I.4. ADEQUAÇÕES NA ÁREA COMUM E DE CESSÃO A TERCEIROS



Figura 23C: Detalhe da vedação do perímetro externo das janelas do bloco central



Figura 24C: Vedação do perímetro externo das janelas do bloco central - Perícia



Figura 25C: Detalhe da vedação do perímetro externo das janelas do bloco central

I.5. ADEQUAÇÕES NA ÁREA EXTERNA



Figura 26C: Pintura da muretinha, abaixo do gradil frontal



Figura 27C: Pintura da muretinha, abaixo do gradil frontal e também da fachada frontal do imóvel



Figura 28C: Pintura da fachada lateral direita



Figura 29C: Pintura da fachada posterior



Figura 30C: Demarcação de vagas no estacionamento direito



Figura 31C: Demarcação de vagas no estacionamento esquerdo




Figura 32C: Pintura de símbolo na vaga de gestante




Figura 33C: Pintura de símbolo nas vagas PNE, idoso e gestante




Figura 34C: Calçamento com pedra Miracema, no jardim interno do bloco direito



Figura 35C: Calçamento com pedra Miracema, no jardim interno do bloco esquerdo



Figura 36C: plantio de Trapoeiraba Roxa, no jardim interno do bloco direito



Figura 37C: plantio de grama Amendoim, lançamento de seixo rolado e plantio de arbustos, no bloco direito



Figura 38C: Limpeza e repintura dos sombreadores instalados no estacionamento esquerdo



Figura 39C: Limpeza e repintura dos sombreadores instalados no estacionamento esquerdo



Figura 17E: Sinalizadores de veículos



Figura 18E: Sinalizadores de veículos

I.8. ADITIVO 1



Figura 21E: Instalações elétricas Cejusc




Figura 22E: Instalações elétricas Cejusc



Figura 19E: Instalações elétricas Cejusc



Figura 20E: Instalações elétricas Cejusc



Figura 40C: Reconstituição do forro entre a sala de testemunhas e o hall de espera




Figura 41C: Reconstituição do forro na sala 3 do Cejusc




Figura 42C: Instalação de 2 portas 80x210cm removidas de outro local e instaladas na sala 1 do Cejusc



Figura 43C: Instalação de duas portas de vidro tamanho 80x210cm, no acesso principal ao Cejusc



Figura 44C: Detalhe de mola de piso, instalada nas portas de vidro temperado do Cejusc



Figura 45C: Detalhe de fechadura de piso, instalada nas portas de vidro do Cejusc



Figura 46C: Reconstituição do forro na sala 2 do Cejusc



Figura 47C: Aparelho de ar condicionado, removido da sala de conciliação e instalado na sala 1 do Cejusc



Figura 48C: Pintura de paredes do Cejusc



Figura 49C: Execução de parede de gesso acartonado (drywall verde), após correção do vazamento em tubulação no sanitário público masculino do bloco esquerdo



Figura 50C: Finalização, fechamento de rasgo e pintura de local onde foi executado dreno para ar condicionado, no hall de espera da 2ª vara



Figura 51C: Vedação do topo de contracalhas, na cobertura do bloco central



Figura 52C: Vedação do topo de contrarufos, na cobertura do bloco central



Figura 53C: Vedação do topo de contrarufos, na cobertura do bloco central



Figura 54C: Correção na inclinação da rampa do estacionamento direito



Figura 55C: Correção na inclinação da rampa do estacionamento direito



Figura 56C: Correção na inclinação da rampa do estacionamento esquerdo



Figura 57C: Detalhe da viga de travamento lateral



Figura 58C: Detalhe da viga de travamento lateral após pintura

Curitiba, 03 de dezembro de 2022.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Coordenadoria de Administração de Obras

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este arquivo pode ser encontrado na forma digital em:

*M:\91-APUCARANA-PO40_2022-Adequações Ocupação Plena Fórum (VETOR 283179)\Medições\3ª
Medição_01-12-2022\PO40_2022_Relatório Fotográfico_03.doc*