

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, PINTURA EXTERNA E INTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE PINHAIS/PR.

CONTRATADA: MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, PINTURA EXTERNA E INTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE PINHAIS/PR**, objeto do Contrato Nº 54/2022, PO 45/2022, PROAD nº 1827/2022, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 07/11/2022 (data da 1ª Medição) até 04/12/2022 (data da 2ª Medição).

I.2. DEMOLIÇÕES.



Figura 01: Andaimes Metálicos.



Figura 02: Andaimes Metálicos.

I.3. PISOS.



Figura 03: Piso cerâmico – hall público.



Figura 04: Piso cerâmico – hall público.



Figura 05: Piso cerâmico – hall público.



Figura 06: Piso cerâmico – hall público.

I.4. SUBSTITUIÇÃO COBERTURA.



Figura 07: Montagem da estrutura de cobertura.



Figura 08: Montagem da estrutura de cobertura.



Figura 09: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 10: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 11: Cobertura – lado maior.



Figura 12: Cobertura – lado maior.



Figura 13: Cobertura – lado menor.



Figura 14: Cobertura – lado menor.



Figura 15: Cobertura – vista geral.



Figura 16: Cobertura – vista geral.




Figura 17: Calhas.




Figura 18: Calhas.



Figura 19: Calhas – saída prumada nova.



Figura 20: Calhas.




Figura 21: Calha intermediária e rufos – cobertura maior.



Figura 22: Rufos.



Figura 23: Rufos.



Figura 24: Rufos.



Figura 25: Rufos laterais.



Figura 26: Rufos laterais.



Figura 27: Rufos de cumeeira.



Figura 28: Rufos laterais.



Figura 29: Rufos - chapim.



Figura 30: Rufos - chapim.



Figura 31: Saída da calha para nova prumada.



Figura 32: Prumada nova – cobertura lado menor.



Figura 33: Prumada nova.




Figura 34: Prumada nova.

I.5. LIMPEZA E PINTURA EXTERNA - FACHADAS, MUROS E PLATIBANDAS.



Figura 35: Pintura dos muros.



Figura 36: Pintura dos muros.



Figura 37: Pintura dos muros.



Figura 38: Pintura dos muros.



Figura 39: Pintura dos muros.



Figura 40: Pintura dos muros.



Figura 41: Pintura dos muros.



Figura 42: Textura aplicada nas fachadas.



Figura 43: Textura aplicada nas fachadas.



Figura 44: Textura aplicada nas fachadas.



Figura 45: Textura aplicada nas fachadas.



Figura 46: Textura aplicada nas fachadas.



Figura 47: Textura aplicada nas fachadas.



Figura 48: Pintura dos mastros.




Figura 49: Pintura dos portões - servidores.



Figura 50: Pintura dos portões - pedestres.



Figura 51: Pintura dos portões - público.



Figura 52: Pintura dos portões - secretaria.



Figura 53: Demarcação das vagas de estacionamento.



Figura 54: Demarcação das vagas de estacionamento.



Figura 55: Demarcação das vagas de estacionamento.



Figura 56: Demarcação das vagas de estacionamento.

I.6. PINTURA INTERNA.



Figura 57: Pintura interna.



Figura 58: Pintura interna.



Figura 59: Pintura interna.



Figura 60: Pintura interna.



Figura 61: Pintura interna.



Figura 62: Pintura interna.

I.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES.



Figura 63: Assentos - bacias sanitárias.



Figura 64: Assentos - bacias sanitárias.



Figura 65: Dispenser de sabonete líquido.



Figura 66: Dispenser de sabonete líquido.




Figura 67: Engates flexíveis - lavatórios.



Figura 68: Engates flexíveis - lavatórios.



Figura 69: Espelhos – banheiro masculino.



Figura 70: Espelhos – banheiro feminino.



Figura 71: Placas de forro novas – hall público.




Figura 72: Placas de forro novas – hall público.




Figura 73: Placas de forro novas – hall público.




Figura 74: Placas de forro remanejadas - secretaria.

I.8. PAISAGISMO.



Figura 75: Palmeiras.



Figura 76: Palmeiras.



Figura 77: Palmeiras.



Figura 78: Palmeiras.



Figura 79: Grama preta.




Figura 80: Grama preta.



Figura 81: Grama preta.



Figura 82: Grama preta.



Figura 83: Terra preta no gramado.



Figura 84: Terra preta no gramado.



Figura 85: Terra preta no gramado.



Figura 86: Terra preta no gramado.

I.10. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.



Figura 87: SPDA.




Figura 88: SPDA.




Figura 89: SPDA.



Figura 90: SPDA.

I.11. ILUMINAÇÃO DECORATIVA.



Figura 91: Infraestrutura elétrica – refletores externos.



Figura 92: Infraestrutura elétrica – refletores externos.



Figura 93: Infraestrutura elétrica – refletores externos.



Figura 94: Infraestrutura elétrica – refletores externos.




Figura 95: Refletores RGB coloridos.

Figura 96: Refletores RGB coloridos.




Figura 97: Refletores da fachada.

Figura 98: Refletores da fachada.




Figura 99: Refletores da fachada e relé fotoelétrico.




Figura 100: Infraestrutura elétrica interna – platibandas.




Figura 101: Quadro de iluminação – detalhes botões na tampa externa.




Figura 102: Quadro de iluminação – componentes internos.

I.12. 1º TERMO ADITIVO.



Figura 103: Pilaretes, cinta e parede de alvenaria da cobertura.



Figura 104: Pilaretes, cinta e parede de alvenaria da cobertura.



Figura 105: Pilaretes, cinta e parede de alvenaria da cobertura.



Figura 106: Pilaretes, cinta e parede de alvenaria da cobertura.



Figura 107: Parede de alvenaria da cobertura.



Figura 108: Impermeabilização com manta asfáltica – cobertura superior.



Figura 109: Impermeabilização com manta asfáltica – cobertura superior.



Figura 110: Impermeabilização com manta asfáltica – cobertura superior.



Figura 111: Impermeabilização com manta asfáltica – cobertura intermediária.



Figura 112: Impermeabilização com manta asfáltica – cobertura frontal.



Figura 113: Relocação condensadoras.



Figura 114: Relocação condensadoras.



Figura 115: Relocação condensadoras.



Figura 116: Relocação condensadoras.



Figura 117: Rodapés.




Figura 118: Rodapés.



Figura 119: Rodapés.



Figura 120: Rodapés.

Curitiba, 16 de dezembro de 2022.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro