

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR.

CONTRATADA: C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR**, objeto do Contrato Nº 17/2022, TP 01/2022, VETOR 273534, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 17/02/2023 (data da 6ª Medição) até 17/03/2023 (data da 7ª Medição).

I.6. PAREDES E PAINÉIS / I.10. REVESTIMENTOS INTERNOS.



Figura 01: Alvenarias.



Figura 02: Alvenarias.



Figura 03: Alvenarias.



Figura 04: Alvenarias.




Figura 05: Alvenarias.



Figura 06: Alvenarias.



Figura 07: Alvenarias.



Figura 08: Alvenarias.

I.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.



Figura 09: Pontos de água fria.




Figura 10: Pontos de água fria.



Figura 11: Pontos de água fria.



Figura 12: Pontos de água fria.



Figura 13: Pontos de água fria.



Figura 14: Pontos de água fria.



Figura 15: Rede de coleta de esgoto.



Figura 16: Tubulações da rede de drenos dos equipamentos de ar condicionado.

I.23. 1º TERMO ADITIVO.



Figura 17: Pilares – prédio frontal.



Figura 18: Pilares – prédio frontal.




Figura 19: Pilares – prédio frontal.



Figura 20: Pilares – prédio frontal.



Figura 21: Pilares – prédio frontal.



Figura 22: Pilares – prédio frontal.



Figura 23: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 24: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 25: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 26: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 27: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 28: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 29: Vigas Cobertura – prédio frontal.




Figura 30: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 31: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 32: Vigas Cobertura – prédio frontal.



Figura 33: Lajes – banheiros públicos.



Figura 34: Lajes – banheiros públicos.



Figura 35: Concretagem vigas e lajes.



Figura 36: Concretagem vigas e lajes.



Figura 37: Concretagem vigas e lajes.



Figura 38: Concretagem vigas e lajes.



Figura 39: Concretagem vigas e lajes.



Figura 40: Impermeabilização baldrame.



Figura 41: Contrapiso – prédio frontal.



Figura 42: Contrapiso – prédio frontal.



Figura 43: Contrapiso – prédio frontal.



Figura 44: Contrapiso – prédio frontal.



Figura 45: Contrapiso – prédio frontal.



Figura 46: Pontos de esgoto – prédio frontal.

Curitiba, 20 de março de 2023

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro