

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS.

CONTRATADA: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS**, objeto do Contrato Nº 86/2015, CP 01/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 04/02/2016 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 1ª Medição) até 03/03/2016 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 2ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01C: Ligação de esgoto.



Figura 02C: Ligação de esgoto.



Figura 03C: Barracão de obra.



Figura 04C: Barracão de obra.



Figura 05C: Barracão de obra - piso do depósito.




Figura 06C: Barracão de obra - piso do refeitório.



Figura 07C: Barracão de obra - banheiro.



Figura 08C: Barracão de obra - banheiro.



Figura 09C: Barracão de obra - banheiro.




Figura 10C: Barracão de obra - banheiro.



Figura 11C: Barracão de obra - banheiro.



Figura 12C: Barracão de obra - banheiro.

I.3. MOVIMENTO DE TERRA.



Figura 13C: Movimentação de terra.



Figura 14C: Movimentação de terra.



Figura 15C: Movimentação de terra.



Figura 16C: Movimentação de terra.



Figura 17C: Movimentação de terra.



Figura 18C: Movimentação de terra.



Figura 19C: Abertura de valas para fundações (blocos e baldrames).




Figura 20C: Abertura de valas para fundações (blocos e baldrames).



Figura 21C: Abertura de valas para fundações (blocos e baldrames).



Figura 22C: Abertura de valas para fundações (blocos e baldrames).



Figura 23C: Abertura de valas para fundações (blocos e baldrames).



Figura 24C: Abertura de valas para fundações (blocos e baldrames).

I.4. INFRA-ESTRUTURA.



Figura 25C: Escavação das estacas -
perfuratriz.



Figura 26C: Escavação das estacas -
perfuratriz.



Figura 27C: Escavação das estacas.



Figura 28C: Escavação das estacas.



Figura 29C: Escavação das estacas.



Figura 30C: Escavação das estacas.



Figura 31C: Concretagem das estacas -
ensaio de abatimento.



Figura 32C: Concretagem das estacas -
lançamento.



Figura 33: Estacas concretadas - cabeças protegidas com areia.



Figura 34C: Estacas concretadas - cabeças protegidas com areia.



Figura 35C: Estacas concretadas - diâmetro 30cm.



Figura 36C: Estacas concretadas - diâmetro 30cm.



Figura 37C: Estacas concretadas.



Figura 38C: Estacas concretadas.



Figura 39C: Estacas - arrasamento das cabeças.



Figura 40C: Estacas - arrasamento das cabeças.



Figura 41C: Fabricação das formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 42C: Formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 43C: Formas - blocos e vigas baldrame.




Figura 44C: Formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 45C: Formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 46C: Formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 47C: Formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 48C: Formas - blocos e vigas baldrame.



Figura 49C: Armaduras - blocos.



Figura 50C: Armaduras - blocos.



Figura 51C: Armaduras - vigas baldrames.



Figura 52C: Armaduras - vigas baldrames.



Figura 53C: Armaduras - blocos e vigas baldrames.



Figura 54C: Armaduras - blocos e vigas baldrames.

I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.



Figura 55C: Muro de arrimo - Escavação das estacas - perfuratriz.



Figura 56C: Muro de arrimo - Escavação das estacas - perfuratriz.



Figura 57C: Muro de arrimo - Escavação das estacas.



Figura 58C: Muro de arrimo - Concretagem das estacas.



Figura 59C: Muro de arrimo - Estacas concretadas.



Figura 60C: Muro de arrimo - Estacas concretadas.



Figura 61C: Muro de arrimo - Estacas concretadas.



Figura 62C: Muro de arrimo - Estacas concretadas.

Curitiba, 14 de março de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Raquel Viola Ampuero
Membro