



<b>11</b>	<b>TROCA DE REGISTROS NA REDE DE HIDRANTES</b>	<b>R\$3.195,74</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>1,21%</b>	<b>R\$38,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>R\$3.157,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$3.195,74</b>
11.1	REMOÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE - DE FORMA MANUAL - CAIXAS A SEREM SUBSTITUIDAS - GARAGEM	R\$60,39	0,01%		R\$0,00		R\$0,00	33,33%	R\$20,13			100,00%	R\$60,39	100,00%	R\$60,39
11.2	TRANSPORTE HORIZONTAL, GRANDE - ENTULHO	R\$55,84	0,01%		R\$0,00		R\$0,00	33,00%	R\$18,48			100,00%	R\$55,84	100,00%	R\$55,84
11.3	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS E REGISTROS	R\$2.920,98	0,52%		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.920,98			100,00%	R\$2.920,98	100,00%	R\$2.920,98
11.4	ACABAMENTO (MASSA E PINTURA)	R\$158,49	0,03%		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$158,49			100,00%	R\$158,49	100,00%	R\$158,49
<b>12</b>	<b>ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA SGP (COBERTURA)</b>	<b>R\$139.622,85</b>	<b>24,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>6,47%</b>	<b>R\$9.031,60</b>	<b>42,18%</b>	<b>R\$58.896,57</b>	<b>51,35%</b>	<b>R\$71.694,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$139.622,85</b>
12.1	DEMOLIÇÕES	R\$7.949,42	1,40%		R\$0,00		R\$0,00	38,08%	R\$3.027,23			100,00%	R\$7.949,42	100,00%	R\$7.949,42
12.2	EXECUÇÃO DO PERGOLADO	R\$81.154,60	10,80%		R\$0,00		R\$0,00	0,85%	R\$6.894,98	100,00%	R\$81.154,60	100,00%	R\$81.154,60	100,00%	R\$81.154,60
12.3	PISOS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$80.217,55	10,54%		R\$0,00		R\$0,00	7,82%	R\$6.260,38	26,49%	R\$36.960,16	39,97%	R\$18.948,03	100,00%	R\$80.217,55
12.4	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$2.804,63	0,50%		R\$0,00		R\$0,00					100,00%	R\$2.804,63	100,00%	R\$2.804,63
12.5	LUMINARIAS	R\$627,63	0,11%		R\$0,00		R\$0,00					100,00%	R\$627,63	100,00%	R\$627,63
12.6	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO NAS FLOREIRAS - TERRAÇO SGP	R\$6.675,21	1,18%		R\$0,00		R\$0,00	21,18%	R\$1.413,71	3,71%	R\$8.181,23	1,19%	R\$70,31	100,00%	R\$6.675,21
12.7	LIMPEZA POS OBRA (TODO O TERRAÇO)	R\$163,91	0,03%		R\$0,00		R\$0,00					100,00%	R\$163,91	100,00%	R\$163,91
<b>13</b>	<b>PINTURA DE SECRETARIA DE GABINETE AFETADA PELA INFILTRAÇÃO DAS FLOREIRAS DA COBERTURA</b>	<b>R\$2.116,26</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$2.116,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$2.116,26</b>
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES - DUAS DEMÃO, AF_06/2014 (10% DA ÁREA)	R\$1.918,81	0,34%		R\$0,00		R\$0,00					100,00%	R\$1.918,81	100,00%	R\$1.918,81
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	R\$1.876,58	0,33%		R\$0,00		R\$0,00					100,00%	R\$1.876,58	100,00%	R\$1.876,58
<b>14</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>-R\$25.124,10</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$25.124,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>-R\$25.124,10</b>
<b>15</b>	<b>2º TERMO ADITIVO</b>	<b>R\$8.248,01</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$8.248,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$8.248,01</b>
		<b>R\$566.123,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,46%</b>	<b>R\$25.272,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>7,93%</b>	<b>R\$44.891,25</b>	<b>16,42%</b>	<b>R\$92.970,58</b>	<b>70,12%</b>	<b>R\$396.992,34</b>		<b>R\$566.123,91</b>



PROAD 509/2023. DOC 6. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.NGVC.RKTL: <https://www.trf9.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>