

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO - ADITIVO 1

OBRA: **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - ADITIVO 1**

CONTRATADA: **ENGEVEL CONSTRUTORA LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE**, objeto do Contrato Nº 059/2015, TP 02/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referente ao primeiro termo aditivo, no período de 12/09/2015 até 27/10/2015.

I. SERVIÇOS

I.1. ITENS EXISTENTES EM PLANILHA



Figura 01C: pintura de portas de madeira



Figura 02C: pintura de portas de madeira



Figura 03C: pintura de portas de madeira



Figura 04C: pintura de portas de madeira



Figura 05C: pintura de rodapés



Figura 06C: pintura de rodapés



Figura 07C: pintura de rodapés




Figura 08C: pintura de rodapés



Figura 09C: Pintura do beiral do arquivo




Figura 10C: Pintura do beiral do arquivo

I.2. ITENS NÃO EXISTENTES EM PLANILHA




Figura 11C: pintura dos portões da garagem



Figura 12C: pintura dos portões da garagem



Figura 13C: pintura do portão lateral ao arquivo



Figura 14C: pintura do corrimão da escada



Figura 15C: pintura do corrimão da escada de acesso público




Figura 16C: pintura do corrimão da escada de acesso público



Figura 17C: pintura do guarda-corpo do hall superior



Figura 18C: pintura do guarda-corpo do hall superior

Curitiba, 29 de outubro de 2015.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

Kelvi Leandro da Silva
Membro