

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO F.T. DE UMUARAMA**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA-ME**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **reforma da cobertura e pintura externa do F.T. de Umuarama**, objeto do Contrato Nº 45/2014, PO nº 24/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/08/2014 (data de início da obra) até 15/09/2014 (um mês contado desde o início dos serviços).

I. SERVIÇOS EXECUTADOS

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01C: Placa de obra.



Figura 02C: Placa de obra.

I.3. SUPERESTRUTURA.



Figura 03C: Vigas-cinta – travamento da alvenaria



Figura 04C: Vigas-cinta – travamento da alvenaria



Figura 05C: Platibanda com pilaretes executados – Face externa



Figura 06C: Platibanda com pilaretes executados – Face interna

I.5. PAREDES E PAINÉIS.



Figura 07C: Alvenaria executada



Figura 08C: Alvenaria executada

I.6. REVESTIMENTOS



Figura 09C: Platibandas com aplicação de emboço paulista (emboço + reboco)



Figura 10C: Platibandas com aplicação de emboço paulista (emboço + reboco)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

Curitiba, 22 de setembro de 2014.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro