



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CORNÉLIO PROCÓPIO**

CONTRATADA: **PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **reforma no Fórum da Justiça do Trabalho de Cornélio Procópio**, objeto do Contrato Nº 32/2014, PO Nº 21/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 29/05/2014 (data de início da obra) até 13/08/2014.

I. SERVIÇOS - CIVIL

I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.



Figura 01C: placa de obra – modelo TRT.



Figura 02C: andaime - locação.

I.2. ABRIGO DO BOTIJÃO DE GÁS



Figura 03C: abrigo do botijão de gás – antes da demolição



Figura 04C: após a demolição do abrigo do botijão de gás – pintura e acabamento.

I.3. BALCÃO DE ATENDIMENTO 2ª VT



Figura 05C: antes da demolição da parede – balcão 2ª VT.



Figura 06C: antes da demolição da parede – balcão 2ª VT.



Figura 7C: parede demolida e painel de vidro temperado instalado – balcão 2ª VT.



Figura 8C: parede demolida e painel de vidro temperado instalado – balcão 2ª VT.



Figura 9C: instalação de balcão em granito – balcão 2ª VT.



Figura 10C: instalação de balcão em granito – balcão 2ª VT.



Figura 11C: instalação de porta de correr – balcão 2ª VT.



Figura 12C: instalação de porta de correr – balcão 2ª VT.

I.4. GABINETE 01 E ASSISTÊNCIA



Figura 13C: substituição de parede de divisória naval – Gabinete 01 e Assistência.



Figura 14C: parede de divisória naval substituída por parede em gesso acartonado – Gabinete 01 e Assistência.



Figura 15C: parede p/ abertura de vão da porta de acesso através do estacionamento – Gabinete 01 e Assistência.



Figura 16C: instalação da porta de acesso através do estacionamento – Gabinete 01 e Assistência.



Figura 17C: instalação da porta de acesso através do estacionamento – Gabinete 01 e Assistência.



Figura 18C: instalação da porta de acesso através do estacionamento – Gabinete 01 e Assistência.



Figura 19C: remoção das janelas existentes e instalação de janelas novas – Gabinete 01.



Figura 20C: remoção das janelas existentes e instalação de janelas novas – Gabinete 01.



Figura 21C: remoção das janelas existentes e instalação de janelas novas – Gabinete 01.



Figura 22C: remoção das janelas existentes e instalação de janelas novas – Gabinete 01.



Figura 23C: remoção das janelas existentes e instalação de janelas novas – Gabinete 01.



Figura 24C: instalação de rodapé – Gabinete 01.



Figura 25C: construção de parede em gesso acartonado e instalação de portas – Gabinete 01.



Figura 26C: construção de parede em gesso acartonado e instalação de portas – Gabinete 01.



Figura 27C: pintura interna – Gabinete 01.



Figura 28C: pintura interna – Gabinete 01.

I.5. BANHEIROS PRIVATIVOS / FOSSA



Figura 29C: pontos de esgoto para construção dos banheiros privativos.



Figura 30C: valeta para interligação dos pontos de esgoto à fossa/sumidouro.




Figura 31C: anéis de concreto para instalação do sumidouro.



Figura 32C: instalação da fossa / sumidouro



Figura 33C: fossa / sumidouro instalado.



Figura 34C: fossa / sumidouro instalado.



Figura 35C: estrutura metálica da parede de gesso acartonado dos banheiros privativos.



Figura 36C: montagem da parede de gesso acartonado dos banheiros privativos.



Figura 37C: parede acabada dos banheiros privativos.



Figura 38C: piso e azulejo assentados nos banheiros privativos.

I.6. JARDIM VERTICAL



Figura 44C: corredor antes da instalação do jardim



Figura 45C: corredor antes da instalação do jardim



Figura 46C: instalado jardim vertical no corredor dos fundos.



Figura 47C: instalado jardim vertical no corredor dos fundos.



Figura 48C: instalado jardim vertical no corredor dos fundos.



Figura 49C: instalado jardim vertical no corredor dos fundos.



Figura 50C: instalado jardim vertical no corredor dos fundos.

I.7. FORRO



Figura 51C: substituição do forro nos locais afetados pela obra.



Figura 52C: substituição do forro nos locais afetados pela obra.

I.8. PINTURA



Figura 53C: pintura paredes externas – muro fundos da edificação antes da pintura.



Figura 54C: pintura paredes externas – muro fundos da edificação pintado.



Figura 55C: pintura paredes externas – parede dos fundos da edificação pintada.



Figura 56C: pintura paredes internas – parede do Gabinete 01 pintada.



Figura 57C: antes da pintura - paredes internas e esquadrias.



Figura 58C: pintura das paredes internas e das esquadrias.



Figura 59C: antes da pintura - paredes internas e esquadrias



Figura 60C: pintura das paredes internas e das esquadrias.

I.9. AR CONDICIONADO



Figura 61C: instalação de ar condicionado – Sala de Audiências 02.



Figura 62C: instalação de ar condicionado – Sala de Audiências 02.



Figura 63C: instalação de ar condicionado – Gabinete 01.



Figura 64C: instalação de ar condicionado – Gabinete 01.



Figura 65C: instalação de ar condicionado – Sala do Assistente.



Figura 66C: instalação de ar condicionado – Sala do Assistente.

II. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 67E: instalação QFL 2.



Figura 68E: instalação QFL 2.



Figura 69E: instalação QFL 2.



Figura 70E: instalação QFL 2.



Figura 71E: instalação alto-falantes – Salas de Audiências.



Figura 72E: instalação alto-falantes – Salas de Audiências.



Figura 73E: pontos elétricos comum e estabilizado e pontos lógicos.



Figura 74E: pontos elétricos comum e estabilizado e pontos lógicos.



Figura 75E: instalação de interruptores.



Figura 76E: instalação de luminárias de emergência.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

Curitiba, 18 de agosto de 2014.

Douglas Paz de Oliveira
Membro

Rivelino Conciani
Membro