

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO – ADITIVO 2

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO F.T. DE UMUARAMA**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA-ME**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **reforma da cobertura e pintura externa do F.T. de Umuarama**, objeto do Contrato Nº 45/2014, PO nº 24/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, relativos ao aditivo 2 ao contrato, no período de 15/11/2014 até 15/12/2014.

I. SERVIÇOS EXECUTADOS

I.2. PINTURAS



Figura 01C: Pintura do teto do gabinete




Figura 02C: Pintura do teto da sala de audiência



Figura 03C: Pintura do teto da secretaria



Figura 04C: Pintura do teto da sala de espera